



Stadt Erlangen, Tiefbauamt
z. Hd. Herrn Engel
Schuhstraße 40
91051 Erlangen

Brücke über den Adenauerring bei Abzweig zur Reuth, Erlangen Objektbezogene Schadensanalyse der Holzbrücke

Abbildung 1: Ostansicht der Brücke

Projektnummer: 25-73

26.11.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Veranlassung	4
2	Grundlagen	4
2.1	Unterlagen.....	4
2.2	Baubeschreibung	5
3	Ausgangssituation	7
3.1	Vorgeschichte.....	7
3.2	Schadensdaten	7
4	Untersuchungen.....	9
4.1	Holzfeuchtemessung	9
4.1.1	Verfahren mit dem elektronischen Holzfeuchtemessgerät	9
4.1.2	Ergebnisse der Holzfeuchtemessung	10
4.2	Bohrwiderstandsmessung.....	11
4.2.1	Verfahren und Vorgehensweise bei der Bohrwiderstandsmessung	11.....
4.2.2	Ergebnisse der Bohrwiderstandsmessung	11
4.3	Risstiefenmessungen und Delaminierungen	13
4.3.1	Verfahren der Risstiefenmessung	13
4.3.2	Ergebnisse der Risstiefenmessung	14
4.4	Statische Untersuchungen.....	14
4.4.1	Vergleich des Ist-Zustands mit dem geplanten Zustand	14
4.4.2	Hauptträger.....	14
4.4.3	Stützen	18
4.4.4	Schlitzblechanschluss der Stützen an das Fundament	20
4.4.5	Befahrung der Brücke durch den Winterdienst	22
4.5	Sonstige festgestellte Schäden	23
4.5.1	Optische, handnahe Untersuchung der Bauteile	23

4.5.2	Festgestellte weitere Schäden und Mängel	23
5	Bewertung.....	24
5.1	Schadensursachen	24
5.2	Textliche Schadensbewertung	27
5.3	Empfehlung der Schadenswertung nach RI-EBW-PRÜF.....	29
6	Maßnahmenvarianten und Kosten	30
6.1	Notsicherung der Stützen	03
6.2	Nullvariante- „Nichtstun“	40
6.3	Variante 1- einfache Instandsetzung	41
6.4	Variante 2- hochwertige Instandsetzung (technisch bevorzugte Lösung)	42
7	Zusammenfassung	45
8	Literatur und Anhänge.....	46
8.1	Literatur	46
8.2	Anhänge	46

1 Veranlassung

Am 05.06.2025, wurde durch die LGA Bautechnik GmbH, eine turnusmäßige Prüfung, nach DIN 1076 bei der Brücke „zur Reuth“ über den Adenauerring durchgeführt. Im Zuge dieser Bauwerksprüfung wurde der Zustand der Brücke mit der Note 3,0 bewertet. Auf dieser Bewertung, als auch wegen der bereits erfolgten Einschränkungen bei der nahezu gleich benachbarten Brücke, beauftragte die Stadt Erlangen unser Büro, eine objektbezogene Schadensanalyse für die Brücke durchzuführen.

2 Grundlagen

2.1 Unterlagen

Folgende Unterlagen lagen unserem Büro zur Bearbeitung dieses Gutachtens vor:

- [1.] Prüfbericht 2025 H nach DIN 1076, der LGA Bautechnik GmbH, vom 07.07.2025
- [2.] Bauwerksbuch der Stadt Erlangen nach DIN 1076, Stand vom 14.07.2005
- [3.] Bauwerksplan, erstellt von Obermeyer Planen + Beraten, April 1990
- [4.] Übersichtsplan Holzkonstruktion, erstellt von Prof. Dipl.-Ing. Erich Milbrandt, März 1991
- [5.] Geprüfte, statische Berechnung, Tragwerksplaner: Prof. Dipl.-Ing. E. Milbrandt, Prüfer: LGA Bayern, Februar 1991
- [6.] Prüfberichte der regelmäßigen Bauwerksprüfung nach DIN 1076 aus dem 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022 (siehe auch Kapitel 3)

2.2 Baubeschreibung

Bauwerksname: Geh- und Radwegbrücke zur Reuth, Geh- und Radwegbrücke
Adenauerring

Lage des BauwerksStadt Erlangen

BW-Art: Geh und Radwegbrücke als Schrägstielrahmen

Konstruktion: Trapezsprengwerk

Brückenklasse: 3/3 nach DIN 1072

Baujahr: 1991

Anzahl der Felder: 3

Stützweiten: 12,25 m/ 23,6 m/ 12,25 m

Gesamtlänge: 48,1 m

Die Brücke „zur Reuth“ ist eine Holzbrücke ohne Überdachung. Die Gesamtlänge der Brücke beträgt 48,1 m und ist in drei Felder mit 12,25 m/ 23,6 m/ 12,25 m Stützweiten aufgeteilt, die lichte Gehbreite beträgt ca. 4,5m.

Die Brücke besteht aus 6 Hauptträgern, welche durch Querhölzer zu 3 Paaren gekoppelt sind. In Brückenmitte ist ein biegesteifer Stoß der Hauptträger ausgeführt. Die Endstützen die Brückenwiderlager dar, als Zwischenlager sind je Seite 3 Schrägstützen unter 45° (eine Stütze je Trägerpaar) eingebaut. Die Stützen lagern auf einem Streifenfundamentbalken.

Der Brückenbelag ist aus Holzbohlen mit $b \times h = 16 \times 12$ cm hergestellt.

Es gibt keine Überdachung und somit keinen Witterungsschutz für die Brücke. Der Belag wurde mit einer abgesandeten Epoxidharzbeschichtung abgedichtet. Zwischen Belag und Oberkante Hauptträger, wurde eine Folie als Witterungsschutz der horizontalen Holzflächen eingelegt.




Abbildung 2 Längsschnitt Brücke




Abbildung 3 Querschnitt Brücke

3 Ausgangssituation

3.1 Vorgeschichte

Im Bauwerksbuch der Brücke ist dokumentiert, dass folgende Prüfungen durchgeführt wurden:

Datum	Art der Prüfung	Gutachten von...	Zustandsnote
12.05.1993	Einfache Prüfung	Hr. Dipl. Ing. Meckes, 02.06.1993	-
07.06.1994	Einfache Prüfung	Hr. Dipl. Ing. Meckes, 08.11.1994	-
18.09.1995	Einfache Prüfung	Hr. Dipl. Ing. Meckes, 08.01.1996	-
13.05.1997	Einfache Prüfung	Hr. Dipl. Ing. Meckes, 28.05.1997	-
29.09.2000	Einfache Prüfung	Hr. Schleicher, 18.10.2000	-
29.08.2001	Einfache Prüfung	Hr. Koch, 11.10.2001	-
04.08.2004	Hauptprüfung	Hr. Koch, 01.09.2004	-
28.11.2007	Einfache Prüfung	LGA Bautechnik, Dez. 2007	2,4
15.07.2010	Einfache Prüfung	Hr. Dipl.-Ing. Meißner, Aug. 2010	2,5
05.07.2013	Einfache Prüfung	IB Koller Bauwerksprüfung, 10.07.2013	2,5
23.08.2016	Einfache Prüfung	IB Bernd Koller, 24.08.2016	2,5
08.08.2019	Einfache Prüfung	Nothacker Engineering, 30.10.2019	3,0
21.07.2022	Einfache Prüfung	B&S Ingenieurbüro GmbH, Juli 2022	3,0
05.06.2025	Einfache Prüfung	LGA Bautechnik GmbH, Juli 2025	3,0

Für die aufgeführten Prüfungen von 1993 bis 2004, wurde im Bauwerksbuch kein Zustand hinterlegt. Da uns diese Gutachten nicht vorliegen, können wir auch keine Aussagen über Schadensentwicklung in diesem Zeitraum treffen.

Zwischen den Jahren 2007 und 2025, wurden uns die Prüfberichte der Bauwerksprüfungen vom Tiefbauamt der Stadt Erlangen zugeschickt. Seit 2007 sind daher auch die Zustandsnoten der Bauwerksprüfungen bekannt und in obenstehender Tabelle dargestellt.

3.2 Schadensdaten

- Risse:

In den Prüfberichten von 2007 bis 2025 ist ersichtlich, dass die Risttiefe, insbesondere in den direkt bewitterten Außenflächen der Hauptträger stetig zunimmt. 2007 wurden noch Risttiefen um 1,5cm gemessen, wohingegen 2013 diese Risttiefen bei ca.

2 - 2,5cm liegen und 2025 Risstiefen von bis zu 3,5 - 4cm gemessen wurden. Diese Zunahme ist auf die natürlichen Wechsel zwischen Auffeuchtung und Abtrocknung der Holzoberfläche und dem damit verbundenen Quellen und Schwinden des Holzes zurückzuführen. Je mehr Quell- und Schwindzyklen die Holzträger durchlaufen, desto tiefer werden die Risse/Delaminierungen.

- Beschädigungen:

Einige Beschädigungen die in unserer Schadenskartierung aufgeführt werden, sind schon 2007 im Prüfbericht als Schäden aus Fremdeinwirkung aufgeführt. Da es sich nur um Schäden handelt, die die Optik beeinträchtigen, auf die Standsicherheit jedoch nur minimalen, untergeordneten Einfluss haben, wurden diese bisher nicht instandgesetzt.

- Fäulnis und Entfestigungen:

Im Geländer und im Brückenbelag sind bereits im Bericht von 2007 lokale Fäulnisschäden ersichtlich, welche bis zum Prüfbericht von 2016 weiter fortschritten und spätestens seit 2013 erhebliche Entfestigungen in diesen Bereichen darstellten. Diese Schäden stellen zwar kein Problem für die Standsicherheit des Gesamtbauwerks dar, jedoch für die Absturzsicherung.

Bei den Schrägstützen sind erstmals mit dem Bericht von 2013 (Schaden Nr. [52]), Fäulnisschäden äußerlich erkennbar. Wie in den folgenden Berichten sowie in diesem Bericht ersichtlich, sind diese Fäulnisschäden aufgrund von fehlendem Witterungsschutz und fortlaufendem Feuchteeintrag weiter fortgeschritten. Die mittlerweile stark geschädigten und entfestigten Anschlussbereiche der Stützen an die Stahlfüße, haben mittlerweile erheblichen Einfluss auf die Standsicherheit.

- Erhaltungsmaßnahmen:

Zwischen den Jahren 2016 und 2019 fand eine Erneuerung des Brückenbelags statt. Im Zuge dieser Erneuerung sind, entsprechend den Fotos und der vor Ort vorgefundenen Konstruktion, das Geländer, der Bohlenbelag und die Blechabdeckungen der Zwischenhölzer zwischen den Hauptträgern erneuert worden.

Außerdem ist offenbar in diesem Zeitraum auch der Anstrich der Hauptträger nachgebessert worden, da einige der Schrauben und Unterlegscheiben in den vorangegangenen Prüfberichten als blanker Edelstahl zu erkennen sind, die von uns vor Ort jedoch überstrichen vorgefunden wurden.

4 Untersuchungen

Für die folgenden Messergebnisse, waren wir 2 Tage bei der Brücke vor Ort und haben die Bausubstanz mittels zerstörungsfreier Untersuchungsmethoden erkundet. Vor Ort waren an beiden Tagen Hr. Leonard Krusch und Hr. Hendrik Hammer unseres Büros.

4.1 Holzfeuchtemessung

4.1.1 Verfahren mit dem elektronischen Holzfeuchtemessgerät

Bei der Messung der relativen Holzfeuchte, werden 2 Elektroden in das Holz hineingeschoben. Mittels Knopfdrucks wird eine Spannung zwischen den beiden Elektroden angelegt. Das Holz wirkt als Widerstand für den Strom und kann gemessen werden.

Je größer die Holzfeuchte ist, desto geringer ist der elektrische Widerstand des Holz. Umgekehrt, je trockener das Holz, desto isolierender ist das Holz und desto größer wird der elektrische Widerstand.

Da der Widerstand von der Holzfeuchtigkeit abhängig ist, kann so über die Messung des Widerstandes die Holzfeuchtigkeit bestimmt werden. Die Obergrenze für dieses Messverfahren, ist die Fasersättigungsfeuchte des Holzes, in diesem Fall für Fichte mit 34% (32% im Mittel).

Als Elektroden werden dünne Stahlstifte verwendet, wobei zwei Typen zu unterscheiden sind:

1. Spitzenelektroden: der Schaft der Elektroden ist isoliert, sodass die Spannung nur an der Elektrodenspitze angelegt wird
2. Schaftelektroden: der gesamte Schaft der Elektroden ist blank, sodass über die gesamte Elektrodenlänge im Holz Spannung anliegt

Der Unterschied dieser beiden Elektrodenarten ist, dass die Spitzenelektrode einen lokalen Messwert bei der Tiefe der Elektrodenspitze ausgibt, die Schaftelektrode dagegen einen Mittelwert über die gesamte Eindringtiefe der Elektrode aus.

Sofern es in der Schadenskartierung nicht anders beschrieben ist, wurde die Holzfeuchte bei der vorliegenden Untersuchung immer bei 4cm Eindringtiefe der Elektroden, mit Spitzenelektroden gemessen. Dadurch wird eine bessere Bewertung der Ausgleichsfeuchte der Bauteile ermöglicht, da lokale Schwankungen an der Bauteiloberfläche (durch z.B. Regen oder Trockenheit der vorangegangenen Tage) nicht die Messung verfälschen/beeinflussen.

Das verwendete Holzfeuchtemessgerät ist das Modell „Hydromette H 35“ der Firma GANN Mess- und Regeltechnik GmbH.



Abbildung 4 beispielhafte Abbildung einer Holzfeuchtemessung am Hauptträger

4.1.2 Ergebnisse der Holzfeuchtemessung

Da die Holzfeuchtemessungen je nach Art und Lage des Bauteils bzw. Messung stark unterschiedlich sind, sind die nachfolgenden Ergebnisse in der Tabelle als Übersicht und in etwa als Durchschnitt zu verstehen. Die exakten Messwerte können der Schadenskartierung im Anhang entnommen werden.

Als frei bewitterte Holzbauteile ist gemäß Nutzungsklasse 3 der DIN EN 1995-1-1, Holzfeuchte von $\geq 20\%$ zu erwarten.

Bauteil	Messwert
Hauptträger	Oberkante: 15 - 20% (im Schnitt ca. 18%), Unterkante: 10 - 15%
Zwischenhölzer	12 26,3%
Auflagerquerhölzer	13 21,4%
Stützen	12 - > Fasersättigung (>35%)
Belag	20 - > Fasersättigung (>35%)
Geländer	15 22%

Kritisch sind insbesondere Bereiche mit dauerhaften Holzfeuchten $> 20\%$ zu bewerten, da ab 20% relativer Holzfeuchte, die Randbedingungen für das Wachstum holzerstörender Pilze gegeben ist.

4.2 Bohrwiderstandsmessung

4.2.1 Verfahren und Vorgehensweise bei der Bohrwiderstandsmessung

Die Bohrwiderstandsmessung hat sich in den letzten Jahren als eine gängige Prüfmethode herausgestellt, um tragende Holzsubstanzen, annähernd zerstörungsfrei auf ihre Festigkeit zu prüfen.

Bei diesem Prüfverfahren wird eine dünne Bohrnadel mit ca. 3mm Durchmesser und max. 40cm Länge in das Holzbauteil eingebohrt. Während dieses Vorgangs wird der Widerstand des Holzes gegen die Rotation, sowie gegen den Vorschub der Bohrnadel gemessen. Die Widerstandskurven werden dann in einem Diagramm über die Einbohrtiefe als Kurve dargestellt.

Ein großer Widerstand ist dabei mit einer intakten Holzsubstanz gleichzusetzen, ein niedriger Widerstand oder im Extremfall kein Widerstand, lässt auf eine geschädigte Holzstruktur schließen.

Bei der Interpretation der Ergebnisse, ist wichtig zu beachten, dass der Messwert nicht direkt mit der Holzfestigkeit in Verbindung gebracht werden kann. Der Messwert bei der Bohrwiderstandsmessung ist eine relative Größe, die zwar grundsätzliche und qualitative Anhaltspunkte für die Integrität der Holzstruktur gibt, jedoch keine quantitative Holzfestigkeit ermitteln kann.

4.2.2 Ergebnisse der Bohrwiderstandsmessung

Insgesamt wurden 37 Bohrwiderstandsmessungen am Bauwerk, an verschiedenen Bauteilen und Orten durchgeführt. Beispielhaft wird hier das Ergebnis einer Messung dargestellt, die umfangreiche Dokumentation der Ergebnisse kann im Anhang und der Schadenskartierung entnommen werden.

Das Messgerät ist zum Teil recht sensibel, sodass auch Wechsel zwischen weicherem Früh- und festerem Spätholz, als wellenförmige Messkurve ersichtlich sind.


Außerdem ist sind zum Teil Bereiche von ca. 2,5cm Länge mit ausgeprägtem Widerstand zu erkennen, was auf eine höher oder minder Feste Lamelle im Brett zu schließen lässt.

Zusammenfassend kann man folgende Aussagen für die Bohrwiderstandsmessung

- Grundsätzlich gute Messergebnisse
- oftmals ausgeprägtem Früh- und Spätholzwechsel
- kleinere, lokale Fehlstellen, z.B. Astlöcher oder Harzgallen, sind unbedenklich
- größere Bereiche mit Fäule und Entfestigung, nur bei den Stützen festgestellt

Mess- / Objektdaten

Messung Nr.: 33	Drehzahl : 2500 U/min	Durchmesser:
ID-Nummer : TAT	Nadelstatus: ---	Messhöhe :
Bohrtiefe : 40,00 cm	Neigung : -3°	Messrichtung:
Datum : 13.11.2025	Offset : 118 / 260	Objektart :
Uhrzeit : 11:09:47	Mittelung : aus / aus	Standort :
Vorschub : 100 cm/min		Name :



Bewertung

Von 0,00 cm bis 3,50 cm	: gesundes Holz
Von 3,50 cm bis 12,50 cm	: Fäule + Entfestigung
Von 12,50 cm bis 40,00 cm	: gesundes Holz

Bemerkung

horizontale Bohrung an Oberkante Fußpunkt Stütze Nr. 5
grundsätzlich gesunde Holzstruktur mit ausgeprägtem Früh- und Spätholzwechsel und starker Fäule im Bereich des Schlitzblechs (siehe Kartierung)

OSA Brücke Erlangen, 12. und 13.11.2025 Dr. Gollwitzer - Dr. Linse und Partner mbB
Messuna033.rap

Abbildung 5 beispielhafte Auswertung der Bohrwiderstandsmessung Nr. 33, grün: Widerstandskurve gegen Rotation, blau: Widerstandskurve gegen Vorschub

4.3 Risstiefenmessungen und Delaminierungen

4.3.1 Verfahren der Risstiefenmessung

Grundsätzlich werden 2 Arten von Rissen unterschieden.

1. Risse im Holz
2. Delaminierungen

Bei Rissen ist beidseitig der Fuge Holzfasern an der Rissflanke zu erkennen. Delaminierungen hingegen, zeichnen sich durch eine Rissflanke frei von Faseraustrissen aus und die Fuge verläuft entlang einer, bzw. in der Leimfuge.

Laut Bestandsunterlagen [4.] liegt eine Verklebung im Brettschichtholz mit Resorcinharz. Diese Verklebung ist für den Außenbereich geeignet.

Das Vorgehen bei dieser Prüfung ist recht simpel: Mit einer Risslehre wird die Risstiefe gemessen und die Ergebnisse in der Schadenskartierung notiert.



Abbildung 6 beispielhafte Abbildung eines markanten Risses mit 4,5cm Tiefe

4.3.2 Ergebnisse der Risstiefenmessung

Insbesondere die Westseite des Hauptträgers Nr. 6 und die Ostseite des Hauptträgers 1, weisen aufgrund der direkten Bewitterung und UV-Einstrahlung eine Vielzahl von Rissen auf. Zumeist wurden diese Risse als Delaminierungen festgestellt. Innenliegende Oberflächen Hauptträger, sowie die Zwischenhölzer waren nahezu frei von Rissen.

An den Stützen und Hauptträgern sind vereinzelte Risse im Holz zu finden, deren Maße und Position in der Schadenskartierung ersichtlich sind.

Aufgrund der Vielzahl an Rissen und Delaminierungen wurden nur markante Risse in der Schadenskartierung dargestellt und für die sonstigen Bereiche ein Durchschnitt ermittelt.

Markante Risse wurden bis zu 5cm Tiefe und ca. 4mm Rissbreite gemessen.

Delaminierungen waren im Schnitt 1,5 bis 2,5 cm tief und bis zu 3mm breit.

4.4 Statische Untersuchungen

4.4.1 Vergleich des Ist-Zustands mit dem geplanten Zustand

Um die Schäden, insbesondere an den Stützen besser bewerten zu können, wurde im Nachgang zu dem Ortstermin die kritischen Bauteile und Nachweise statisch betrachtet und mit dem vorgefundenen Ist-Zustand nachgerechnet.

4.4.2 Hauptträger

In der Bestandsstatik wird die Normalspannung im Knoten 6 = Brückenmitte, mit einem Ausnutzungsgrad von $\eta = 88,0\%$ maßgebend.

Für die Nachrechnung werden die Schnittgrößen aus der Bestandsstatik nach dem statischen Sicherheitskonzept erhöht und mit dem Widerstand, des durch die Vielzahl von Rissen, in der Breite geschwächten Querschnitts, verglichen.

Als Hauptträger sind planmäßig in Feldmitte sechs Träger mit dem Querschnitt von 22x90cm vorhanden. Die Risse wurden hauptsächlich in den Außenflächen der Träger festgestellt, auf den innenliegenden Flächen waren die Risse deutlich weniger tief. Die gerissenen Querschnittsbereiche beteiligen sich zwar nach wie vor geringfügig am Lasttrag,

jedoch ist die Querschnittssteifigkeit im gerissenen Bereich deutlich geringer als im intakten Querschnitt, sodass auf der sicheren Seite liegend der gerissene Querschnitt ~~als~~ vernachlässigt wird.

Als insgesamt vorhandene Breite wird daher auf der sicheren Seite liegend, von der Gesamtbreite 2x 5cm an den Außenoberflächen und 10x 1cm auf den ~~Innen-~~Innenflächen, als Risstiefen abgezogen.

$$\rightarrow b_{vorh} = 6 \cdot 22\text{cm} - 2 \cdot 5\text{cm} - 10 \cdot 1\text{cm} = 112\text{ cm}$$

Schnittgrößen aus der Bestandsstatik [5.], Seiten 39 ff.:

Lastfall	Moment	Normalkraft
Eigengewicht	584,3 kNm	- 282,1 kN
Nutzlast	430,0 + 429,6 = 859,6 kNm	- 208,1 + 70,5 = - 278,6 kN

Nach DIN EN 1995-1-1 ergeben sich somit folgende Bemessungsschnittgrößen:

$$M_{Ed} = 1,35 \cdot 584,3 + 1,5 \cdot 859,6 = 2.078,2\text{ kNm}$$

$$N_{Ed} = 1,35 \cdot 282,1 + 1,5 \cdot 278,6 = 799\text{ kN}$$

Mit dem Gesamtquerschnitt von $b \times h = 112 \times 90\text{cm}$ ergeben sich die Normalspannungen zu:

$$\sigma_{md} = \frac{207.820\text{ kNcm}}{112 \cdot 90^2\text{ cm}^3} \cdot 6 = 1,37 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

$$\sigma_{c,0,d} = \frac{-799\text{ kN}}{112 \cdot 90\text{ cm}^2} = 0,08 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

Gemäß Bestandsplanung, besteht der Hauptträger aus Brettschichtholz Güteklasse ~~DIN~~ nach 1052 (Stand 1988). Nach heutiger Normung DIN EN 1995-1-1 entspricht ~~die~~ Güteklasse I einem heutigen Brettschichtholz der Festigkeitsklasse GL 28c.

Als frei bewittertes Holztragwerk wird die Brücke in Nutzungsklasse 3 eingeordnet. Mit ein Lasteinwirkungsdauer KLED „kurz“ ergibt sich somit der Teilsicherheitsbeiwert $k_{mod} = 0,7$.

Somit können die Festigkeiten und Ausnutzung wie folgt berechnet werden:

$$f_{md} = \frac{0,7}{1,3} \cdot 2,8 \frac{kN}{cm^2} = 1,51 \frac{kN}{cm^2}$$

$$f_{c,0,d} = \frac{0,7}{1,3} \cdot 2,4 \frac{kN}{cm^2} = 1,29 \frac{kN}{cm^2}$$

$$\rightarrow \eta = \frac{0,08}{1,29} + \frac{1,37}{1,51} = 0,969 = 96,9 \% \leq 100\%$$

Die Hauptträger sind also trotz einem großzügigen Abzug der Querschnittsbreite Berücksichtigung der Risse und Delaminierungen, nach wie vor auf Biegung und Normalkraft tragfähig.

Mehr noch als auf die Biegetragfähigkeit, haben die Risse einen Einfluss auf die Schubtragfähigkeit der Hauptträger, da in den gerissenen/ delaminierten Querschnittsbereichen keinerlei Schubtragfähigkeit mehr vorhanden ist.

Im Biegenachweis wurde gezeigt, dass die aktuell vorhandene Gesamtbreite der sechs Hauptträger ca. 112cm beträgt. Nach aktueller Norm DIN EN 1995 wird im Querkraftnachweis der Beiwert k_{cr} berücksichtigt, um den klima- und altersbedingten Rissen, die über die Lebensdauer eines Holzbauteils entstehen können, Rechnung zu tragen.

Beiwert reduziert die tragende Breite, im Falle von Brettschichtholz $k_{cr} = \frac{2,5}{3,5}$. Als

tragende Breite im Querkraftnachweis wird demnach $b_{kcr} = \frac{2,5}{3,5} \cdot 6 \cdot 22 = 94,3 \text{ cm}$

angesetzt. Die durch den Beiwert k_{cr} reduzierte Breite ist demnach kleiner als die vor Ort vorgefundene Breite nach Abzug der Risstiefen, womit der Nachweis nach Knoten mit Ansatz von k_{cr} und voller Querschnittsbreite auf der sicheren Seite liegt.

Maßgebend ist in der Bestandsstatik der Nachweis der Querkraft am Mittelauflager. Aufträge wurden vor Ort am Endauflager Risse gefunden, die auf ein Schubversagen des Holzes hindeuten könnten (z.B. Fotonummer 136). Aus diesem Grund wird der Schubnachweis einmal am Endauflager (Knoten 1) und einmal am Mittellager (Knoten 4) geführt.

Endauflager Knoten 1:

Die maßgebende Last aus Lastfällen 1 + 2 aus der Bestandsstatik beträgt $28,2 \text{ kN}$ und $V_{Q,k} = 111,7 \text{ kN}$.

Als Gesamtbemessungsquerkraft ergibt sich somit für alle 6 Träger:

$$V_{Ed} = 1,35 \cdot 28,2 \text{ kN} + 1,5 \cdot 111,7 \text{ kN} = 205,6 \text{ kN}$$

Querschnitt am Endauflager: $6 \times b \times h = 22 \times 55 \text{ cm}$

Die Schubspannung und der Ausnutzungsgrad betragen somit:

$$\tau_{Ed} = \frac{1,5 \cdot 205,6 \text{ kN}}{\frac{2,5}{3,5} \cdot 6 \cdot 22 \cdot 55 \text{ cm}^2} = 0,06 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \leq f_{vd} = \frac{0,7}{1,3} \cdot 0,35 = 0,19 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

$$\eta = \frac{0,06}{0,19} \cdot 100\% = 31,6\% \leq 100\%$$

Mittelaflager- Knoten 4:

Die maßgebende Querkraft setzt sich aus den Querkraften der Lastfälle 1 (Eigengewicht) und 2 bis 4 (Verkehrslast) zusammen:

$$V_{Ed} = 1,35 \cdot 175,3 + 1,5 \cdot (15,8 + 184,1 + 53,7) = 617,1 \text{ kN}$$

Als Gesamtbemessungsquerkraft für alle 6 Hauptträger.

Der Querschnitt der Hauptträger beträgt an diesem Punkt: $6 \times b \times h = 22 \times 100$, womit die Schubspannung und der Ausnutzungsgrad berechnet werden können.


$$\tau_{Ed} = \frac{1,5 \cdot 617,1 \text{ kN}}{\frac{2,5}{3,5} \cdot 6 \cdot 22 \cdot 100 \text{ cm}^2} = 0,10 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \leq f_{vd} = \frac{0,7}{1,3} \cdot 0,35 = 0,19 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

$$\eta = \frac{0,10}{0,19} \cdot 100\% = 52,6\% \leq 100\%$$

4.4.3 Stützen

Da die Stützen, die am stärksten geschädigte Bauteile der Brücke sind, wird im Folgenden auch für den geschädigten Stützenquerschnitt, der Nachweis nach aktueller Norm geführt.

Fäule und Entfestigung, wurden an den Stützen vor allem an den seitlichen Schlitzblechanschlüssen auf der Oberseite festgestellt, weshalb der Stützenquerschnitt in folgender Skizze dargestellt, für die Nachrechnung angesetzt wird.



Der reduzierte Querschnitt hat eine Querschnittsfläche von 1.470 cm^2 und ein Flächenträgheitsmoment von $I_p = 567.600 \text{ cm}^4$.

Die in der Bestandsstatik maßgebende Bemessungskombination ist die Windlast als führende, veränderliche und die Verkehrslast kombiniert.

$$\text{maßg. Komb.: } 1,35 \cdot G_k + 1,5 \cdot W_k + 1,5 \cdot \psi_1 \cdot Q_k$$

Folgende, tabellarisch dargestellte und je Stütze wirkende Schnittgrößen wurden lastfallweise aus der Bestandsstatik entnommen und für die folgenden Nachweise angesetzt.

Lastfall	Moment	Normalkraft
Eigengewicht G_k	-	132,9 kN
Verkehrslast Q_k	-	79,6 kN + 131,3 kN = 210,9 kN
Windlast W_k	138,8 kNm	-

Die Bemessungsschnittgrößen errechnen sich somit nach obenstehender Kombination zu:

$$N_{Ed} = 1,35 \cdot 132,9 \text{ kN} + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 210,9 \text{ kN} = 400 \text{ kN}$$

$$M_{Ed} = 1,5 \cdot 138,8 \text{ kNm} = 208,2 \text{ kNm}$$

Auch die Stützen sind wie die Hauptträger aus einem Brettschichtholz der Güteklasse GL28H nach DIN EN 1995-1-1 gefertigt und entsprechen somit einem heutigen GL28H nach EN 1995-1-1. Mit den Schnittgrößen können nun die Spannungsnachweis und die Ausnutzung berechnet werden.

$$\sigma_{c,0,d} = \frac{400 \text{ kN}}{1.470 \text{ cm}^2} = 0,272 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \leq f_{c,0,d} = \frac{0,7}{1,3} \cdot 2,4 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} = 1,29 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

$$\sigma_{md} = \frac{20.820 \text{ kNcm}}{567.600 \text{ cm}^4} \cdot \frac{75 \text{ cm}}{2} = 1,376 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \leq f_{md} = \frac{0,7}{1,3} \cdot 2,8 = 1,51 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

$$\eta_{ges} = \frac{0,272}{1,29} + \frac{1,376}{1,51} = 1,12 = 112\% > 100\%$$

An der obenstehenden Betrachtung, kann man deutlich sehen, dass die geschwächten Stützen zwar den Wind und die Vertikallasten einzeln aufnehmen können, in Kombination jedoch nicht mehr möglich ist.

Durch den überschrittenen Nachweis, wird eine Notsicherung der Stützen erforderlich sein. Da Großteil der Ausnutzung aus dem Biegemoment der Windlasten kommt, wird ein Aussteifungsverband auf den Stützen aufgebracht, der die Kragarme der Stützen „aufgelöste Scheibe“ wandelt und somit das Moment vermieden wird (siehe Abschnitt 6).

Des Weiteren muss am Fußpunkt der Stützen die Horizontalkraft aus dem Windlastquerschnitt im Querschnitt ausgeleitet werden. Die horizontale Bemessungskraft je Stütze entspricht:

$$H_{Ed} = V_{Ed} = 1,5 \cdot 17,83 \text{ kN} = 26,8 \text{ kN}$$

Somit ergibt sich der Nachweis der Schubspannungen wie folgt.

$$\tau_{Ed} = \frac{1,5 \cdot 26,8 \text{ kN}}{\frac{2,5}{3,5} \cdot 1.470 \text{ cm}^2} = 0,038 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \leq f_{vd} = \frac{0,7}{1,3} \cdot 0,35 = 0,19 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

4.4.4 Schlitzblechanschluss der Stützen an das Fundament

Da die Stützen wie bereits beschrieben auch für die Windaussteifung als Kragstützen herangezogen werden und im Bereich der Stabdübelanschlüsse auf der Stützenoberseite stark geschädigte Holzstruktur festgestellt wurde, soll hier nun noch der Stabdübelanschluss nachgerechnet werden.

Aus 4.4.3 ist ersichtlich, dass die maximal anzuschließende Stützennormalkraft N_{Ed} 400 kN und das maximale Moment $M_{Ed} = 208,2 \text{ kNm}$ beträgt.

Anschluss der Normalkraft und Druckkomponente des Moments:

Die Normalkraft soll über Pressung in die Fußplatte $l_{\text{bxt}} = 180 \times 190 \times 15 \text{ mm}$ des Schlitzblechanschlusses eingeleitet werden. Abzüglich des Schlitzblechs und unter Berücksichtigung, dass die Stützenoberseite keinerlei Tragfähigkeit mehr besitzt, ergibt sich somit eine Pressfläche von:

$$A_c = \left(\frac{22 \text{ cm}}{2} - \frac{1,2 \text{ cm}}{2} \right) \cdot 18 \text{ cm} = 187,2 \text{ cm}^2$$

Da es sich um Pressung am Hirnholz handelt, kann der Nachweis wie folgt geführt werden:

$$\sigma_{c,0,d} = \frac{400 \text{ kN}}{2 \cdot 187,2 \text{ cm}^2} = 1,07 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \leq f_{c,0,d} = \frac{0,7}{1,3} \cdot 24 = 1,29 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

$$\eta = \frac{1,07}{1,29} \cdot 100 \% = 82,9 \%$$

Die Normalkraft kann also, für den Fall der max. Vertikalkraft, auch am halben Querschnitt noch über Pressung aufgenommen werden.

Im Windlastfall, wird die Drucknormalkraft zusätzlich aus der Druckkomponente des Einspannmoments vergrößert:

$$N_{Ed,wind} = \frac{400 \text{ kN}}{2} + \frac{208,2 \text{ kNm}}{0,55 \text{ m}} = 578,5 \text{ kN}$$

Die Pressung im Windlastfall beträgt somit:

$$\sigma_{c,0,d} = \frac{578,5 \text{ kN}}{187,2 \text{ cm}^2} = 3,09 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \gg f_{c,0,d} = 1,29 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

Im Windlastfall kann die Druckkraft nicht mehr über Pressung abgetragen werden.

Anschluss der Zugkomponente des Moments:

Zum Anschluss des Moments wird dieses mittels des Hebelarmes zwischen den beiden Schlitzblechen in ein Kräftepaar aufgeteilt. Die Zugkomponente kann anschließend durch die charakteristische Eigengewichtskraft $N_{Gk} = 132,9 \text{ kN}$ abgemindert werden.

$$Z_{Ed} = D_{Ed} = \frac{208,2 \text{ kNm}}{0,55\text{m}} - \frac{132,9 \text{ kN}}{2} = 312,1 \text{ kN}$$

Die Zugkraft muss über die Stabdübel in das Schlitzblech eingeleitet werden. Im Folgenden wird die Tragfähigkeit je Stabdübel, unter der Annahme ermittelt, dass nur einseitiger Stahlblech-Holz-Anschluss vorliegt, da die Oberseite der Stütze sich nicht mehr am Tragwerk beteiligt.

Es wurden Stabdübel im Durchmesser 20mm aus dem Werkstoff 1.4571, mit einer Zugfestigkeit von $f_{u,k} = 500 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ verwendet. Die verbleibende Seitenholzdicke beträgt

$$t_1 = \frac{22 \text{ cm}}{2} - \frac{1,2 \text{ cm}}{2} = 10,4 \text{ cm}.$$

Fließmoment Stabdübel:

$$M_{y,Rk} = 0,3 \cdot f_{u,k} \cdot d^{2,6} = 0,3 \cdot 500 \cdot 20^{2,6} = 362.050,6 \text{ Nmm}$$

Lochlaibungsfestigkeit:

$$f_{h,k} = 0,082 \cdot (1 - 0,01 \cdot d) \cdot \rho_k = 0,082 \cdot (1 - 0,01 \cdot 20) \cdot 390 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 25,58 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Mit 12mm Stärke ist das Schlitzblech als dünnes, außenliegendes Blech, nach DIN EN 1995-1-1 anzusehen. Für diesen Fall ergibt sich der Stabdübelwiderstand zu:

$$F_{v,Rk} = \min \left\{ \begin{array}{l} 0,4 \cdot f_{h,k} \cdot t_1 \cdot d \\ 1,15 \cdot \sqrt{2 \cdot M_{y,Rk} \cdot f_{h,k} \cdot d} \end{array} \right.$$

$$F_{v,Rk} = \min \left\{ \begin{array}{l} 0,4 \cdot 25,58 \cdot 104 \cdot 20 = 21.282,6 \text{ N} \rightarrow \text{maßgebend} \\ 1,15 \cdot \sqrt{2 \cdot 362.050,6 \cdot 25,58 \cdot 20} = 22.134,1 \text{ N} \end{array} \right.$$

$$F_{v,Rd} = \frac{0,7}{1,3} \cdot 21,2826 \text{ kN} = 11,46 \text{ kN}$$

Erforderliche Stabdübelanzahl:

$$n_{erf} = \frac{312,1 \text{ kN}}{11,46 \text{ kN}} = 27,2 \text{ Stk.} \gg n_{vorh} = 12 \text{ Stk.}$$

Durch den einseitigen Anschluss der Stabdübel geht mehr als die Hälfte der Tragfähigkeit auf Zug verloren, sodass die Standsicherheit im maßgebenden Windlastfall nicht mehr gegeben ist.

4.4.5 Befahrung der Brücke durch den Winterdienst

In der Bestandsstatik wird eine Sonderverkehrslast von 2,8 to für ein Fahrzeug zugerechnet. Nach Angaben von Hr. Engel der Stadt Erlangen (Mail vom 18.11.2025), führt der Winterdienst die Brücke derzeit mit einem Fahrzeug mit Gesamtgewicht von 5,5 to.

Gemäß DIN 1072, fällt dieses Fahrzeug in die Brückenklasse 6/6 statt in der Bestandsstatik angenommen 3/3. Die dadurch entstehende Erhöhung der Radlast beträgt von 10kN aus der Bestandsstatik nun 20kN. Da sonst in den beiden Brückenklassen die Randbedingungen und auch die Aufstandsfläche für die Radlast gleichbleiben, kann der Nachweis aus der Bestandsstatik einfach mit dem Faktor 2 multipliziert, weiterverwendet werden.

Laut Bestandsstatik ist für das 2,8 to Fahrzeug ein erforderliches Widerstandsmoment von 94 cm^3 erforderlich. Nach obenstehender Überlegung, ist somit für das verwendete 5,5 to Fahrzeug ein Widerstandsmoment von $W_{erf,5,5to} = 2 \cdot 94 = 188 \text{ cm}^3$.

Die vorhandenen Belagsbohlen aus der Bestandsstatik, mit Querschnitt von $b \times h = 12 \times 12$ haben ein vorhandenes Widerstandsmoment $W_{vorh} = 12 \cdot \frac{12^2}{6} = 288 \text{ cm}^3 > W_{erf}$

Der Bohlenbelag ist somit in der Lage, das schwerere Fahrzeug zu tragen. So ist die Brücke bei der Befahrung durch den Winterdienst leer ist, bestehen auch keine Bedenken hinsichtlich der Gesamtstandsicherheit.

4.5 Sonstige festgestellte Schäden

4.5.1 Optische, handnahe Untersuchung der Bauteile

Während der beiden Ortstermine wurden die Bauteile mit einer Hebebühne handnah auf Schäden untersucht. Dabei sind ein paar Problemstellen aufgetreten, die in den bisherigen Bauwerksprüfungen noch nicht aufgeführt wurden.

4.5.2 Festgestellte weitere Schäden und Mängel

Bewuchs am Stützenfuß:

Auf Dauer verhindert der Bewuchs die Rücktrocknung des Holzes an den Stützenfüßen. sollte auf einen angemessenen Abstand von Rasen und Bewuchs geachtet werden.

Druckversagen in der Pressfläche zwischen Hauptträger und Stütze:

Bei der südlichen Stützenreihe, ist die Pressfläche zwischen Hauptträger und Stütze mehreren Stützen nicht vollflächig im Kontakt. Durch die reduzierte Kontaktfläche hat sich die Stütze in einer Größenordnung von ca. 3mm in den Hauptträger eingesenkt, bis die Pressfläche groß genug war um die Last abzutragen.

Klaffende Fuge im Druckstoß der biegesteifen Verbindung im Stoß der Hauptträger:

Der biegesteife Hauptträgerstoß, wird mittels Schlitzblech auf Zug und Stahlwinkel und Kontaktpressung auf Druck hergestellt. Im Stoß des östlichen Hauptträgers hat der Stahlwinkel der Druckfuge eine klaffende Fuge von mehreren Millimeter Breite.

5 Bewertung

5.1 Schadensursachen

Die unter Kapitel 4 dargestellten Schäden, sind auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen. Es wird daher je Schaden eine eigene Betrachtung geführt.

Holzfeuchte:

Die gemessenen Werte der relativen Holzfeuchte, entsprechen im Großen und Ganzen den Erwartungen. Horizontale und direkt bewitterte Bauteile weisen eine höhere Holzfeuchte auf, als vertikale und vor direkter Bewitterung geschützte Bauteile.

An den Hauptträgern wurde an der Oberkante eine höhere Holzfeuchte als an der Unterkante. Dies ist dadurch zu erklären, dass die Folie, welche die Oberseite der Hauptträger abdeckt, keine Tropfkante besitzt und der seitliche Überstand über den Träger nur gering (ca. 1cm) ist. Abtropfendes Wasser, tropft somit sehr leicht und tendenziell weiter an der Trägeroberkante wieder an die Holzoberfläche, was die Holzfeuchte vergrößert. Des Weiteren ist die Unterkante der Träger besser von Luft umspült und es ist ein durchgängiger Schmelz möglich, was das zurücktrocknen des Trägers begünstigt.

Ähnlich verhält es sich bei den erhöhten Holzfeuchten, die bei den Zwischenhölzern gemessen wurden. Hier ist es im Grunde bei allen Zwischenhölzern das gleiche Problem, dass die Nahtstelle der Blechabdeckung kein sauberes Abtropfen des Wassers zulässt, sodass das ablaufende Wasser am Rand, entweder an den Seitenflächen des Hauptträgers oder an den Seitenflächen des Zwischenholzes herabläuft und somit das Holz dort aufweicht.

Bohrwiderstandsmessungen:

Kleinere Fehlstellen oder lokale Schwächungen sind in der Regel durch angebohrte Astlöcher oder Harzgallen zu erklären. Gleichmaßen können lokale Spitzen in der Regel durch das Anbohren von einem höherfesten Ast erklärt werden.

Das zum Teil stark ausgeprägte Wellen-Muster der Widerstandslinien, ist ein Hinweis auf eine natürliche Holzstruktur und ist auf das natürliche Holzwachstum im Baum zurückzuführen. Im Frühjahr bildet der Baum großporige, dünnwandige Zellulosestrukturen, um möglichst viel Nährstoffe transportieren zu können, das sogenannte Frühholz. Das Spätholz wird vom Baum ab Spätsommer gebildet und zeichnet sich durch dickwandige, kleinporige Holzzellen aus. Das Frühholz ist aufgrund seiner offenen Struktur deutlich weniger fest als das Spätholz, was

auch mit dem Bohrwiderstandsmessgerät erfasst werden kann. Eine fehlende Wellenlinie in der Messung, kann z.B. daher auf eine Bohrung, in etwa parallel zum Jahrring verläuft werden.

Zum Teil sind Messungen ersichtlich, bei denen die Widerstandskurven auf einer Länge von 2,5 cm oder einem Vielfachen davon, der Widerstand erheblich nach oben gegenüber der restlichen Messung abweicht. Dies ist bei Messungen der Fall, die orthogonal zu Lamellenoberflächen des Brettschichtholzes vorgenommen wurden. Somit sind diese Messabweichungen zu erklären, dass entweder ein durch die gesamte Stärke laufender Ast durchbohrt wurde, oder dass die Holzlamelle insgesamt eine höhere Dichte als die benachbarten.

Risse und Delaminierungen:

Die vorgefundene Vielzahl an Rissen und Delaminierungen sind auf die wetterbedingten, hygrischen und thermischen Wechsel im Jahreszyklus zurückzuführen.

Durch Niederschlag und hohe Luftfeuchte, feuchtet das Holz auf und quillt, insbesondere in tangentialer Richtung um ca. 10% pro % Holzfeuchteänderung. Bei Trockenheit und direkter Sonneneinstrahlung auf die Bauteiloberfläche, findet die gleiche Dimensionsänderung in umgekehrter Richtung und Größenordnung als Schwinden statt.

Während jedem dieser hygro-thermischen Wechsel und damit mit jedem Schwund- und Quellzyklus werden die Leimfugen zwischen den einzelnen Brettlagen des Brettschichtholzes stark auf Zug/ Schub beansprucht. Insbesondere in den Randbereichen, an denen die Aufwölbung und Austrocknung stärker stattfindet, als im Querschnittsinneren des Holzes, ist mit einem ausgeprägten Quellen und Schwinden und damit verbunden auch mit einer hohen Belastung der Leimfuge und somit schließlich auch mit Rissen und Delaminierungen zu rechnen.

Oberflächige Risse begünstigen zusätzlichen Wassereintritt, wodurch die Randbereiche mit starkem Quell- und Schwindwechsel größer werden und somit auch die Risstiefe immer weiter fortschreitet, was wiederum den weiteren Wassereintritt begünstigt. Auf Langes Zeit somit ein Teufelskreis.

Diese Schadensursache wird dadurch gestützt, dass die beiden außenliegenden Oberflächen im Osten und Westen am stärksten durch Risse geschädigt sind und die innenliegenden Oberflächen deutlich geringere Anzahl an Rissen und kleinere Risstiefen aufweisen.

Faserausrisse:

In der Schadenskartierung sind einige Faserausbrüche ersichtlich. Diese sind auf unterschiedliche Schadensursachen zurückzuführen und können zum Teil auch nicht mit Sicherheit bestimmt werden.

Zum größten Teil handelt es sich voraussichtlich um Schäden, die während der Montage beim Einheben der Bauteile oder beim Transport geschehen sind. Kleinere Ausbrüche an den Stützen sind auf Anfahrtsschäden zurückzuführen. Eine Kerbe wurde gefunden, die voraussichtlich von einem Messer geschnitten wurde und somit vermutlich durch Vandalismus entstanden ist.

Fäule:

Ursächlich für die Fäule ist die erhöhte Holzfeuchte, insbesondere in den Bauteilen mit ungeschützten, direkt bewitterten und horizontalen Bauteiloberflächen. Ab einer dauerhaften Holzfeuchte von $\geq 20\%$, sind die klimatischen Bedingungen für das Wachstum von holzerstörenden Pilzen gegeben. Bei beginnender Pilzbildung, wo bisher noch keine Schädigung des Holzes stattgefunden hat, kann das Heruntertrocknen des Holzes auf $< 20\%$ Holzfeuchte das Pilzwachstum und somit eine Holzschädigung stoppen. Da der Pilz jedoch auch lange Trockenperioden unbeschadet überleben kann, ist dabei jedoch sicherzustellen, dass eine Wiederauffeuchtung der betroffenen Bauteile ausgeschlossen wird, da das Pilzwachstum wieder fortschreitet.

Beginnende Fäule wurde bei einigen Zwischenhölzern festgestellt. Der Befall ist aufgrund der fast überall an den Zwischenhölzern beobachteten, hohen Feuchte, auch an den anderen Zwischenhölzern in naher Zukunft zu erwarten.

Fäule und entfestigte Bereiche, wurden vor allem im Bohlenbelag und in den Stützen festgestellt.

Bei den Stützen ist die erhöhte Feuchte vermutlich auch auf herabtropfendes Wasser vom Bohlenbelag der Brücke zurückzuführen. Der Niederschlag trifft auf den Bohlenlauf durch die Spalte zwischen den Bohlen durch und tropft auf die Stützen ab. Auf dem 45. Stützen läuft das Wasser dann zum Fußpunkt hin ab. Auf diesem Weg zieht es Wasser in die Stützenoberfläche ein und verursacht somit die hohe Holzfeuchte und damit auch die Fäuleschäden. Die zum Teil beobachtete, dichte Vegetation und hohes Gras, erschwert das Rücktrocknen des Holzes am Stützenfuß und begünstigt somit ebenfalls das Pilzwachstum.

Auf eine Probeentnahme, zur Bestimmung der Pilzart, wurde verzichtet. Das Schimmelpilz jedoch für eine klassische „Braunfäule“ bei der, der holzerstörende Pilz, die Zellulose des Holzes

zerstört und das braune Lignin zurückbleibt, dass dann oft würfel-/quadernartig glatten Bruchkanten zurückbleibt (z.B. Foto 32).

5.2 Textliche Schadensbewertung

Die Schadensbewertung soll hier je Bauteil vorgenommen werden:

Hauptträger:

Die Hauptträger sind gemäß den Bohrwiderstandsmessungen in einem guten Zustand. Hauptschädigung sind die Vielzahl an Rissen und Delaminierungen, wie bereits mehrfach beschrieben.

Wie unter 4.4.2 gezeigt werden konnte, beeinträchtigen die derzeitigen Risse und Delaminierungen der Leimfugen noch nicht die Standsicherheit der Brücke.

Zum Teil lokal vorgefundene, erhöhte Holzfeuchten, besonders im Bereich der Zwischenhölzer sind noch unkritisch und haben Potential für eine Rücktrocknung.

Die Einpressung der Stützen auf der Ostseite ist als unkritisch zu bewerten.

Da die klaffende Fuge im Druckstoß des östlichen Hauptträgers bisher dokumentiert ist, ist nur schwer zu beurteilen, ob es sich hier um eine neue Schädigung handelt, oder ob es sich um einen Herstellungsmangel war.

Zwischenhölzer:

Bei den Zwischenhölzern wurde durchgängig das gleiche Problem beobachtet, dass die Holzfeuchte aufgrund des ablaufenden Wassers zu groß ist. An einzelnen Stellen wurde beginnendes Pilzwachstum in Form von weißem Myzel festgestellt (vgl. Fotonummer 27).

Da noch keine Schädigung durch holzerstörende Pilze eingetreten ist, liegt hier auch noch kein Schaden für die Standsicherheit vor, jedoch ein Problem der Dauerhaftigkeit. Eine weitere Zunahme der Holzfeuchte sollte verhindert werden.

Stützen:

Dauerhaft erhöhte Holzfeuchte und holzerstörende Pilze haben den Stützen mittlerweile, im Bereich der Schlitzblechanschlüsse, erheblich geschwächt. Wie Linse gezeigt, hat der Schaden mittlerweile auch erheblichen Einfluss auf die Standsicherheit und damit natürlich auch auf Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit.

Belag:

Der Belag ist, durch die nur oberseitig vorhandene Epoxidharzbeschichtung, nur bedingt vor Niederschlag geschützt. Die über das Gelände herausstehenden Bereiche sind überhaupt nicht geschützt. Dementsprechend hoch sind die gemessenen Holzfeuchten und regelmäßig in Bereichen über dem Fasersättigungsbereich. Der Belag holzerstörenden Pilzen ist daher nicht vermeidbar und an einigen Stellen auch bereits zu erkennen.

In der Bestandsstatik ist eine üppige Reserve in der Tragfähigkeit der Bohlen eingeplant, sodass eine gewisse „Verschleißschicht“ für den Belag berücksichtigt wurde. Erforderlich für den Bohlenbelag sind gemäß Bestandsstatik eine Dicke von 7cm, vorhanden sind bis zu einer Tiefe von 5cm sind Fäuleschäden somit für die Standsicherheit nicht kritisch. Da vorhandener Fäule und hohen Holzfeuchten, die Schädigung des Holzes mitunter auch sehr schnell fortschreiten kann, sollte diese kritische Schadenstiefen von max. 5cm jedoch mindestens jährlich geprüft werden. Der 3-jährige Zyklus der Bauwerksprüfung ist dafür aus unserer Sicht lang.

Des Weiteren muss beachtet werden, dass der Winterdienst nach Angabe der Stadt Erlangen mit einem Fahrzeug mit Gesamtgewicht von 5,5 to, die Brücke befährt. In der Bestandsstatik ist nur eine Sonderverkehrslast von 2,8 to berücksichtigt. Wie unter 4.4.5 gezeigt der Bohlenbelag bei intaktem Holzquerschnitt in der Lage das schwerere Fahrzeug zu durch reduziert sich in diesem Fall die zulässige Verschleißschicht/Schadenstiefe der Fäulnisstellen auf 2 cm.

Gelände:

Das Gelände weist erwartungsgemäß erhöhte Holzfeuchten auf. Offensichtliche Schäden die Verkehrssicherheit der Brücke beeinträchtigen würden, wurden nicht festgestellt.

5.3 Empfehlung der Schadenswertung nach RI-EBW-PRÜF

Grundsätzlich stimmen wir der Schadensbewertung der LGA aus dem Prüfbericht „2025 H“ zu, sodass hier nur abweichende Bewertungen erneut aufgeführt werden. Die Äg zum Stand im Prüfbericht 2025 H wird in Rot dargestellt.

- Erhöhte Holzfeuchte der Zwischenhölzer **neuer Schaden**
S=0, V=0, D=2
Maßnahme: Verbesserung der Entwässerung/Abdichtung wird empfohlen.
- [63] Holzfäule im Belag in Kombination mit schwererem Fahrzeug des Winterdienstes
S=2, V=2, D=2
Maßnahme: Regelmäßige Überprüfung der Schadensteifen bei den Fäulnisstellen. Ggf Einschränkung des Gesamtgewichts des Räumfahrzeugs des Winterdienstes.
- [55] Holzfäule in den Stützenfüßen
S=3, V=0, **D=4**
Maßnahme: Notsicherung gemäß 6 muss vorgenommen werden. Austausch Stützen innerhalb 2026 erforderlich.
- Bewuchs am Fundamentbalken der Stützenlager **neuer Mangel**
S=0, V=0, D=2
Maßnahme: Dichter Bewuchs an den Stützenfüßen beeinträchtigt das Rück-trocknungspotential der Stützenfüße und somit die Dauerhaftigkeit des Holzes.
- Einpressungen der Stützen in den Hauptträger **neuer Schaden**
S=1, V=0, D=1
Maßnahme: Weitere Beobachtung im Rahmen der Bauwerksprüfungen. ~~Maß-~~nahme nur bei Verschlechterung.
- Druckkontakt bei Hauptträger Ost nicht mehr vollflächig vorhanden **neuer Schaden**
S=2, V=0, D=2
Maßnahme: Weitere Beobachtung im Rahmen der Bauwerksprüfungen. ~~Maß-~~nahme nur bei Verschlechterung.

6 Maßnahmenvarianten und Kosten

In Rücksprache mit dem Tiefbauamt Erlangen, wurde vereinbart, dass als Maßnahmenvarianten 2 Varianten untersucht werden.

1. Einfache Instandsetzung, voraussichtliche weitere Nutzungsdauer von bis zu 10 Jahren
2. Hochwertige Instandsetzung, voraussichtliche weitere Nutzungsdauer von bis zu 20 Jahren

Außerdem muss für die Stützen für den Winter 2025/2026 eine Notsicherung gesehen werden, welche dem Tiefbauamt Erlangen bereits am 18.11.2025 mitgeteilt wurde. Due to the incompleteness, this measure is also listed here.

6.1 Notsicherung der Stützen

Unter Punkt 4.4.3 wurde gezeigt, dass die Stützen, vor allem im Windlastfall, nicht standstabil sind.

Aus diesem Grund ist als Notsicherung und Sofortmaßnahme eine Ertüchtigung der Queraussteifung für den Windlastabtrag zwingend für den Winter 2025/2026 erforderlich.

Grundidee der Notsicherung ist, dass derzeit jede einzelne Stütze für sich als einseitig eingespannt angesehen wird und als Hebelarm somit nur der innere Hebelarm der Stütze angelenkt wird. Wird nun auf die 3 Stützen jeweils ein zug- und drucksteifer Z-Aussteifungsverband aufgebracht, kann der Hebelarm zwischen Zug- und Druckkraft des Windmoments erheblich vergrößert und somit die Anschlusskräfte deutlich reduziert werden.

Des Weiteren haben wir das Tiefbauamt Erlangen darauf hingewiesen und weisen hier erneut darauf hin, dass keine größeren Menschenansammlungen (z.B. Märkte, Zuschauer Feuerwerk, etc.) auf der Brücke zulässig sind.

Bemessung und Konstruktion des Aussteifungsverbands:

In der Bestandsstatik ist als horizontale Auflagerkraft für die Stützen eine Last von 53,5 kN herauszulesen. Nach heutiger Norm entspricht dieser Wert dem charakteristischen Wert $F_{k,hor}$. Als veränderliche Kraft wird diese Auflagerkraft mit dem Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 multipliziert um den Bemessungswert zu erhalten.

$$W_{Ed} = 1,5 \cdot 53,5 \text{ kN} = 80,3 \text{ kN}$$

Je Stütze wird also folgende horizontale Kraft eingeleitet, die je Stütze auch in ~~widder~~ Verband ausgeleitet wird:

$$W_{Ed,Stütze} = \frac{80,3 \text{ kN}}{3} = 26,8 \text{ kN}$$

Mit dem Diagonalen-Winkel von ca. $47,1^\circ$, ergibt sich die Diagonalkraft zu:

$$Z_{Ed,Diag} = D_{Ed,Diag} = \pm \frac{80,3 \text{ kN}}{\tan(47,1^\circ)} = 118 \text{ kN}$$

Die Diagonalkraft ist maßgebend für den Querschnitt der Holzstäbe des Verbands. ~~Genau~~ wurde ein Querschnitt von $b \times h = 16 \times 20 \text{ cm}$, GL 24h.

$$\sigma_{t,0,d} = \frac{118 \text{ kN}}{16 \cdot 20 \text{ cm}^2} = 0,37 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \leq f_{t,0,d} = \frac{0,7}{1,3} \cdot 1,92 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} = 1,03 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

Sowohl der horizontale Verbindungsbalken als auch die Diagonale sollen mittels Vollgewindeschrauben auf Abscheren an die Stützen angeschlossen werden. ~~Ansätze~~ Diese werden im Folgenden bemessen.

Anschluss Horizontalstab an Stütze:**Eingabedaten****Gewähltes Verbindungsmittel** 9 x ASSY® plus VG 4 CSMP Ø8 x 280 mm

Vollgewinde | Senkkopf

Artikelnummer

verzinkt, blau 0150 108 280 (VE 75 Stück)

Bewertung

ETA-11/0190 gültig ab 23.07.2018



System

Queranschluss

Bauteil 1

horizontal

Nadelholz / Vollholz | Fichte, Kiefer, Tanne | C24

Breite = 160 mm | Höhe = 200 mm

Bauteil 2

Brettschichtholz homogen | Fichte, Kiefer, Tanne | GL24h

Breite = 220 mm | Höhe = 750 mm

Lasteinwirkung

 $F_{v,x,d} = 26,80 \text{ kN}$ | Lasteinwirkungsdauer = lang

Nutzungsgruppe 1


Verbindungsmittel

Bauteil 1 nicht vorgebohrt

Bauteil 2 nicht vorgebohrt

gerade Einzelschrauben 90° | bündig Träger

Sicherheitsabstand Schraubenspitze = 5 mm



Die Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen! Würth übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender.

Benutzer:

Firma:

Position:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Internet:


Würth Holzbaubemessung - Queranschluss - 1 0 14 56

Montagedaten

Abstände - Bauteil 1 [mm]		Minimum	vorhanden	
a_1	$(4+ \cos\alpha) d = (4+ \cos 0^\circ) d$	40	188	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2
$a_{4,c}$	$3d$	24	50	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2
a_2	$(3+ \sin\alpha) d = (3+ \sin 0^\circ) d$	24	50	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2

Abstände - Bauteil 2 [mm]		Minimum	vorhanden	
$a_{4,c}$	$3d$	24	188	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2
a_2	$(3+ \sin\alpha) d = (3+ \sin 90^\circ) d$	32	188	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2
$a_{4,t}$	$(3+4 \sin\alpha) d = (3+4 \sin 90^\circ) d$	56	188	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2
a_1	$(4+ \cos\alpha) d = (4+ \cos 90^\circ) d$	32	50	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2

Die Minimalwerte können von den Mindestabständen nach EN 1995-1-1 Tabelle 8.2 aufgrund der Festlegungen der ETA-11/0190, der Bedingung DIN EN 1995-1-1 Abs. 8.3.1.2 (7) oder baukonstruktiver Randbedingungen abweichen.



Die Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen! Würth übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender.

Benutzer:

Firma:


Position:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Internet:

Würth Holzbaubemessung - Queranschluss - 1.0.14.56



Nachweise

Übersicht

Bemessungsvorschriften

EN 338 (2016-07) + EN 14080 (2013-09)

EN 14374:2004 + EN 14374:2016 Draft

EN 338 (2016-07) + EN 14081-1 (2016-06)

EN 636 (2015-05) + EN 13968 (2015-05) + DIN 20000-1 (2017-05)

EN 1990 (2010-12) + DIN EN 1990/NA (2010-12) + DIN EN 1990/NA/A1 (2012-08)

EN 1991-1-1 (2010-12) + DIN EN 1991-1-1/NA (2010-12)

EN 1993-1-1 (2010-12) + DIN EN 1993-1-1/NA (2010-12)

EN 1993-1-8 (2010-12) + DIN EN 1993-1-8/NA (2010-12)

EN 1995-1-1 (2010-12) + EN 1995-1-1/A2 (2014-07) + DIN EN 1995-1-1/NA (2013-08)

ETA-11/0190 (2018-07-23)

Quellen

- [1] Blaß H.J. und Laskewitz B. (2003). Tragfähigkeit von Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln und Zwischenschichten. Bauen mit Holz.
- [2] Blaß H.J. und Sandhaas C. (2016). Ingenieurholzbau - Grundlagen der Bemessung. KIT Scientific Publishing, Karlsruhe.

Zusammenfassung

Lastkombinationen

Bemessungslast in Richtung x-Achse

$$F_{v,x,d} = 26,80 \text{ kN}$$

	Nachweise	Ausnutzung
Verbindungsmittel		98,74 %

Nachweise erfolgreich durchgeführt!

Die Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen! Würth übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender.

Benutzer:

Mobiltelefon:

Firma:

E-Mail:

Position:

Internet:

Würth Holzbaubemessung - Queranschluss - 1.0.14.56

Anschluss Diagonalstab an Stütze:**Eingabedaten****Gewähltes Verbindungsmittel** 25 x ASSY® plus VG 4 CS Ø10 x 360 mm

Vollgewinde | Senkkopf

Artikelnummer

verzinkt, blau 0150 110 360 (VE 50 Stück)

Bewertung

ETA-11/0190 gültig ab 23.07.2018



System

Anschlussstyp = Schräganschluss | Anschlusswinkel = 47 °

Bauteil 1

horizontal

Brettschichtholz homogen | Fichte, Kiefer, Tanne | GL24h

Breite = 220 mm | Höhe = 750 mm

Bauteil 2

Brettschichtholz homogen | Fichte, Kiefer, Tanne | GL24h

Breite = 160 mm | Höhe = 200 mm | Rand oben = 0 mm

Lasteinwirkung

 $F_{v,z(\alpha),d} = 118,00 \text{ kN}$ | Lasteinwirkungsdauer = mittel

Nutzungsstufe 1


Verbindungsmittel

Bauteil 1 nicht vorgebohrt

Bauteil 2 nicht vorgebohrt

bündig Träger

Sicherheitsabstand Schraubenspitze = 5 mm



Die Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen! Würth übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender.

Benutzer:

Mobiltelefon:

Firma:

E-Mail:

Position:

Internet:


Würth Holzbaubemessung - Schräganschluss - 1.0.14.56

Montagedaten

Abstände - Bauteil 1 [mm]		Minimum	vorhanden	
a_1	$(4+ \cos\alpha) d = (4+ \cos 47^\circ) d$	47	48	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2
$a_{4,t}$	$(3+4\sin\alpha)d = (3+4\sin 47^\circ)d$	59	60	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2
a_2	$(3+ \sin\alpha) d = (3+ \sin 47^\circ) d$	37	105	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2
$a_{4,c}$	$3d$	30	270	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2

Abstände - Bauteil 2 [mm]		Minimum	vorhanden	
$a_{4,c}$	$3d$	30	30	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2
a_2	$(3+ \sin\alpha) d = (3+ \sin 0^\circ) d$	30	35	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2
$a_{3,c}$	$7d$	70	82	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2
a_1	$(4+ \cos\alpha) d = (4+ \cos 0^\circ) d$	50	144	EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2

Die Minimalwerte können von den Mindestabständen nach EN 1995-1-1 Tabelle 8.2 aufgrund der Festlegungen der ETA-11/0190, der Bedingung DIN EN 1995-1-1 Abs. 8.3.1.2 (7) oder baukonstruktiver Randbedingungen abweichen.



Die Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen! Würth übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender.

Benutzer:

Mobiltelefon:


Firma:

E-Mail:

Position:

Internet:

Würth Holzbaubemessung - Schräganschluss - 1.0.14.56



Nachweise

Übersicht

Bemessungsvorschriften

EN 338 (2016-07) + EN 14080 (2013-09)
 EN 14374:2004 + EN 14374:2016 Draft
 EN 338 (2016-07) + EN 14081-1 (2016-06)
 EN 636 (2015-05) + EN 13968 (2015-05) + DIN 20000-1 (2017-05)
 EN 1990 (2010-12) + DIN EN 1990/NA (2010-12) + DIN EN 1990/NA/A1 (2012-08)
 EN 1991-1-1 (2010-12) + DIN EN 1991-1-1/NA (2010-12)
 EN 1993-1-1 (2010-12) + DIN EN 1993-1-1/NA (2010-12)
 EN 1993-1-8 (2010-12) + DIN EN 1993-1-8/NA (2010-12)
 EN 1995-1-1 (2010-12) + EN 1995-1-1/A2 (2014-07) + DIN EN 1995-1-1/NA (2013-08)
 ETA-11/0190 (2018-07-23)

Quellen

- [1] Blaß H.J. und Laskewitz B. (2003). Tragfähigkeit von Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln und Zwischenschichten. Bauen mit Holz.
 [2] Blaß H.J. und Sandhaas C. (2016). Ingenieurholzbau - Grundlagen der Bemessung. KIT Scientific Publishing, Karlsruhe.

Zusammenfassung

Lastkombinationen

Bemessungslast in Richtung z-Achse $F_{v,z\phi,d} = 118,00 \text{ kN}$

Nachweise	Ausnutzung
Beanspruchung rechtwinklig zur Verbindungsmittelachse Abscheren der Schrauben	98,80 %

Nachweise erfolgreich durchgeführt!

Die Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen! Würth übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender.

Benutzer:

Mobiltelefon:

Firma:

E-Mail:



Position:


Internet:

Würth Holzbaubemessung - Schräganschluss - 1.0.14.56

Aus den vorangegangenen Betrachtungen ergeben sich folgende Konstruktionsdetails:

Übersicht Querschnitt A-A
M 1:20



Detail B:Nachweis der Stützen mit Notsicherung:

Durch den Aussteifungsverband wird der innere Hebelarm der Stützen von $\alpha \cdot a_{St}$ 3,95m vergrößert. Das Windmoment teilt sich daher nun wie folgt in Zug und Druck auf:

$$\max. D_{Ed} = \frac{400 \text{ kN}}{2} + \frac{208,2 \text{ kNm}}{3,95 \text{ m}} = 252,7 \text{ kN}$$

$$\max. Z_{Ed} = \frac{208,2 \text{ kNm}}{3,95 \text{ m}} - \frac{132,9 \text{ kN}}{2} = -13,7 \text{ kN} \rightarrow \text{Zugkraft überdrückt}$$

Da die Zugkraft nun überdrückt ist, wird auch der Stabdübelanschluss nicht mehr für den Lastabtrag benötigt. Es folgt daher nur der Nachweis der Pressung für die Druckkraft:

$$\sigma_{c,0,d} = \frac{252,7 \text{ kN}}{187,2 \text{ cm}^2} = 1,38 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \leq f_{c,0,d} = \frac{0,7}{1,3} \cdot 2,4 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} = 1,29 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

$$\eta = \frac{1,38}{1,29} = 1,07 = 107\%$$

Die 7% Überschreitung sind temporär vertretbar, unter der Voraussetzung, dass die volle Verkehrslast auf der Brücke nicht eintritt und die verbleibende Stabdübeltragfähigkeit den Lastabtrag unterstützen kann. Der Querschnittsnachweis der Stützen entfällt, da es den Verband, keine Momentenbelastung für die Stützen gibt.

Kostenschätzung für die Notsicherung:

Produkt	Menge	EP	Gesamtpreis
BSH, GL 24h, bxh = 16x20cm	2 x 0,522 m ³	1.675 €/m ³	1.748,70€
Vollgewindeschraube \varnothing 8x300mm	108 Stk.	3,50 €/Stk.	378,00€
Vollgewindeschraube \varnothing 10x360mm	104 Stk.	5,00 €/Stk.	520,00 €
Summe:			2.646,70 €

6.2 Nullvariante ² Å 1 L F K W V W X Q ´

Die Nullvariante hätte in diesem Fall die Konsequenz, dass die Brücke mit der Notsicherung noch für den Winter genutzt werden kann und spätestens ab April nächsten Jahres für die Nutzung komplett gesperrt und zeitnah rückgebaut werden muss.

Die fehlende Querschnittsfläche im Bereich der Stützenanschlüsse ist kurzfristig nicht gegeben sodass eine weitere Nutzung ohne Instandsetzung nicht mehr möglich ist.

Kostenschätzung für die Nullvariante:

Maßnahme	Menge	EP	Gesamtpreis
Notsicherung siehe oben	1x pausch	2.646,70 €	2.646,70 €
Rückbau	1x pausch	200.000 €	200.000 €
Summe:			202.646,70 €

6.3 Variante 1 ²einfache Instandsetzung

Für die erste und etwas einfachere Instandsetzungsvariante, wird als Zielsetzung, eine zusätzliche Lebensdauer für die Brücke von ca. 5 bis 10 Jahre angesetzt.

Kurzfristig (im Jahr 2026) müssen bei jeder Instandsetzungsvariante die Stützertern werden. Um den Holzschutz für die Stützen zu verbessern, sollte auch ein Witterungsschutz für die bewitterten Oberflächen der Stützen eingeplant werden.

Der Austausch der Stützen sollte mit der gleichen Brettschichtholzgüte GL 28c, wie im derzeitigen Bestand ausgeführt, erfolgen. Als Holzart sollte wieder Lärche/Douglasie gewählt werden. Aus bisher durch unser Büro geplanten Holzbrücken-Instandsetzungen, hat sich für den Witterungsschutz, eine hinterlüftete Blechverkleidung bewährt. Hierzu wird mit Abstandhaltern eine zementgebundene Faserplatte mit ≥ 1 cm Abstand zur Holzoberfläche eingebaut und die Blechabdeckung anschließend auf der zementgebundenen Faserplatte montiert. Es folgen 2 Bilder aus dem genannten Referenzprojekt.



Abbildung 7 Hinterlüftete, zementgebundene Faserplatte und rechts fertige Blechabdeckung

Mittelfristig wird im Laufe der nächsten 5 bis 10 Jahre auch der Austausch des Bohlenbelags noch einmal erforderlich werden. Wann der Belag auszutauschen ist, ist unter anderem auch davon abhängig, wie mit der Befahrung durch den Winterdienst, mit dem deutschen Fahrzeug weiter verfahren wird.

Kostenschätzung Variante 1:

Maßnahme	Menge	EP	Gesamtpreis
Instandsetzungsplanung + Bauleitung	1x pausch	8.000 €	8.000 €
Baustelleneinrichtung	1x pausch	8.000 €	8.000 €
Stützentausch + Verbindungsmittel	1x pausch	54.000 €	54.000 €
Witterungsschutz + Verblechung	1x pausch	10.000 €	10.000 €
Erneuerung Belag	1x pausch	90.000 €	90.000 €
Summe:			170.000€

6.4 Variante 2 ²hochwertige Instandsetzung (technisch bevorzugte Lösung)

Im Gegensatz zur Variante 1 soll im Folgenden eine hochwertigere Instandsetzungsmöglichkeit erarbeitet werden, bei der eine weitere Lebensdauer der Brücke ca. 10 bis 20 Jahren zu erwarten ist.

Allgemein bleiben die Maßnahmen aus Variante 1, insbesondere hinsichtlich der Stützen, bestehen und werden noch um zusätzliche Maßnahmen ergänzt.

Die Brücke besitzt derzeit ein planmäßiges Längsgefälle von ca. 1%. Bei der Instandsetzung nach der hochwertigen Variante sollte die Entwässerung so verbessert werden, dass das Längsgefälle mindestens 2 % beträgt. Ein ggf. erforderlicher Höhenausgleich an den Widerlagern für einen barrierefreien Zugang ist zu beachten und einzuplanen. In diesem Zuge sollte auch der Belag ausgetauscht werden. Da während des Austauschs des Belags, die Hauptträger oberseitig zugänglich sind, sollte vor dem Wiedereinbau des Belags, eine Blechabdeckung über jeweils ein Hauptträger-Paar erfolgen und nicht wie bisher erfolgt über Hauptträger einzeln. Dadurch wird die problematische Verbindung und Abdichtung im Übergang der Zwischenhölzer zu den Hauptträgern verbessert und eine Rücktrocknung der Bauteile erhöhter Feuchte ermöglicht. Die Entwässerung sollte dabei von einem fachkundigen Planer geplant werden.




Abbildung 8 Skizze der verbesserten Blechabdeckung über den Hauptträgern

Es sollte im Zuge der Ausführungsplanung dieser Variante auch eine Möglichkeit gefunden werden, wie die östlichste und westlichste Hauptträgeroberfläche vor direkter Benetzung geschützt werden kann. Hier sollte die Abdeckung aus Blech oder Ähnlichem jedoch demontabel sein, damit die Oberflächen für die 3-jährige Bauwerksprüfung, einfach zugänglich bleiben.

Sinnvoll wäre auf lange Sicht auch ein Verpressen der Risse. Es gibt mittlerweile auf dem Markt, die für eine pressfreie, tragende Verklebung von Holzbauteilen zugelassen sind. Solch ein Klebstoff wäre das richtige Produkt, um die Vielzahl an Rissen an den außenliegenden Hauptträgeroberflächen instand zu setzen. Problematisch bei solchen Verklebungen ist, dass diese sehr aufwändig in der Herstellung auf der Baustelle sind. Die Klebstoffe benötigen sehr exakt eingehaltene Rahmenbedingungen für die Aushärtung, welche vor Ort auch während der Aushärtezeit dokumentiert sichergestellt werden müssen

Dies betrifft unter Anderem Holzfeuchte, Lufttemperatur und Luftfeuchte. Durch diese Anforderungen muss die Brücke vollständig, nahezu luftdicht in ein Foliengerüst eingepack werden, Bauteile mit erhöhter Holzfeuchte über längeren Zeitraum austausget werden, und die Luft im Inneren des Foliengerüsts mittels Lüftungs- und Befeuchtungsanlagen genau gesteuert werden.

Unter Kapitel 4.4.2 wurde nachgewiesen, dass sowohl der Biegespannungsnachweis, als auch der Schubspannungsnachweis im Hauptträger trotz Rissen noch Reserven in der Tragfähigkeit haben. Es handelt sich somit nicht um eine akute Maßnahme, allerdings sollte auch der Rissfortschritt, wie in Kapitel 5.1 beschrieben nicht außer Acht gelassen werden. Es ist nicht möglich, die Geschwindigkeit des Rissfortschritts vorherzusagen, jedoch kann ein praktikabler Grenzwert genannt werden, ab dem die Biegetragfähigkeit der Hauptträger einen kritischen Bereich kommt. Spätestens ab einer Gesamtrisstiefe von 25 cm über die gesamte Querschnittsbreite von $6 \times 22 \text{ cm} = 132 \text{ cm}$ verteilt, oder von ca. 6,7 cm an einem Träger über mehr als 10 cm Risslänge, sollte genauer über diese Instandsetzungsmaßnahme in Betracht gezogen werden, oder zumindest noch einmal eine OSA durchgeführt werden, um genau diese Fragestellung zu beurteilen.

Der Belag wird ein Verschleißbauteil bleiben, da die Bestandsstatik nicht genug Lastreserven aufweist, um auf einen geschlossenen Fahrbahnbelag mit Holzplatte und Gussasphaltschicht zu wechseln. Mit Eichenbohlen könnte ggf. bei der nächsten Belagserneuerung gegenüber der Lärchenbohlen, eine verlängerte Lebensdauer ermöglicht werden.

Kostenschätzung Variante 2:

Maßnahme	Menge	EP	Gesamtpreis
Instandsetzungsplanung + Bauleitung	1x pausch	8.000 €	8.000 €
Baustelleneinrichtung	1x pausch	8.000 €	8.000 €
Stützentausch + Verbindungsmittel	1x pausch	54.000 €	54.000 €
Verblechung Stützen + Hauptträger	1x pausch	35.000 €	35.000 €
Erneuerung Belag + Herstellen Gefälle	1x pausch	125.000 €	125.000 €
Potentielle Rissverpressung	1x pausch	250.000 €	250.000 €
Summe:			480.000 €

7 Zusammenfassung

Für die bisherige Lebensdauer von 34 Jahren der Brücke, ist der Zustand insgesamt schlecht und aus unserer Sicht erhaltenswert.

Problematisch sind wie bei Holzbrücken üblich, die direkt bewitterten, ungeschützten Holzoberflächen. In diesem Fall die beiden außenliegenden Oberflächen des westlichen Hauptträgers, sowie die Oberseite der Holzstützen.


Die statische Nachrechnung nach heute gültiger Norm DIN EN 1995-1-1, hat gezeigt, dass die Hauptträger trotz der Vielzahl an Rissen und einem großzügigen Abzug der Querschnittsfläche aufgrund dieser Risse, nach wie vor standsicher sind. Die Stützen können die Normalkräfte in Folge der vertikalen Eigengewichts- und Nutzlasten oder die Biegespannungen aus der Horizontalaussteifung in Folge Windlasten nur noch einzeln aufnehmen, als Lastkombination aus Normal- und Biegespannung, sind die Stützen jedoch überlastet. Des Weiteren sind auch die Anschlusspunkte der Stützen zum Fundament aufgrund der starken Schädigung durch Holzfäule an dieser Stelle, nicht mehr in der Bestandsstatik vorgesehenen Kräfte abzutragen.

Aus diesen Gründen, muss für die Stützen eine Notsicherung in Form eines Aussteifungsverbands, nach Kapitel 6.1, schnellstmöglich hergestellt werden.

Soll die Brücke weiterhin genutzt werden, ist es mindestens erforderlich, die Stützen im nächsten Jahr (2026) auszutauschen. Es wurden hierfür 2 Vorschläge für ein „einfaches“ und ein „hochwertiges“ Instandsetzungskonzept ausgearbeitet. Aus technischer/statischer Sicht ist natürlich das hochwertigere Konzept vorzuziehen, jedoch ist dies auch eine Frage der gewünschten, weiteren Nutzungsdauer und somit eine Zielentscheidung des Bauherrn/Betreibers.

Tobias Linse

Prof. Dr.-Ing. Tobias Linse



Hendrik Hämmel

Hendrik Hämmel, M.Sc., M.Eng.

Leonard Krusch, B.Sc., Zimmerermeister