

## Anlage 5 – Seite 1

Geschäftszeichen:  
VI/24

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
242/256/2012

### Dachaufsicht Hauptgebäude CEG



## Anlage 5 – Seite 2

Geschäftszeichen:  
VI/24

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
242/256/2012


### exemplarischer Zustand des unsanierten Daches




löchrige Dachkehlen

gerissene Dachgrate

Dachverschneidungen,  
nicht kontrollierbarer Zusammen- und  
Abfluss des Regenwassers



marode Dachgauben



## Anlage 5 – Seite 3

Geschäftszeichen:  
VI/24

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
242/256/2012

### Noch nicht instandgesetzte Fassaden



Westflügel entlang Fahrstraße



Ostflügel entlang Raumerstraße



Mitteltrakt Hofseite


# Anlage 5 – Seite 4

Geschäftszeichen:  
VI/24

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
242/256/2012

## exemplarischer Zustand der Fensterelemente der Westfassade zur Fahrstraße



Zeichnerische Schadenskartierung der historischen Fensterelemente durch Restauratoren sowie Außenaufnahme eines Fensterelementes



Detailaufnahmen der maroden Stock- und Flügelrahmen historischer Fenster