Fotodokumentation

Bild 1
Übersicht

Bild 2
Zuwegung zur Treppenanlage incl. Schutzmaßnahme zur Bergkirchweih 2025

Verbindung Treppenanlage Burgbergstraße - Böttigerpromenade; hier: Ersatzneubaumaßnahme 2026 **Anlage 5**

Bild 3
Zuwegung zur Treppenanlage

Bild 4
Treppenanlage Blickrichtung Böttigersteig

Bild 5
Querneigungsverhältnisse Zuwegung zur Treppenanlage
Quergefälle q>2,5%!!

Bild 6
Geländersituation Ist Zustand



Bild 7
Schäden Treppenanlage 1



Bild 8
Schäden an der Treppenanlage 2



Bild 8
Treppenanlage Blickrichtung Böttigerpromenade