

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Sportamt

Vorlagennummer:
52/202/2018

Mittelbereitstellung für IP-Nr. 424C.K351 Erneuerung Aufzugsmechanik Ballfangnetze in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	06.11.2018	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	06.11.2018	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	14.11.2018	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 26.10.2018
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 424C.K351 Bewegliche Einrichtungs- gegenstände (Karl-Heinz- Hiersemann-Halle)	Kostenstelle 520090 Allgem. Kostenstelle Amt 52 (Sport- und Bäderamt)	Produkt 42410010 Leistungen für sonstige Sporteinrichtungen	45.300 € für Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsausstat- tung
---	---	---	---

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

	Kostenstelle 202090 Allgem. Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuwei- sungen, Umlagen	45.300 € bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer
--	---	---	--

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	€
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	2.500 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	0 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	2.500 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)

47.800 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig im Haushaltsjahr 2018

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Beim Kundendienst der Aufzugsmechanik im Jahr 2018 sind erhebliche Mängel festgestellt worden. Die Aufzugsrunden sind abgenutzt und haben nur noch wenig Halt auf der Welle. Die Netzaufhängungen, das Netzmaterial und die Hubrohre sind sehr verschlissen. Aufgrund der erheblichen Mängel könnten sicherheitsrelevante Probleme entstehen, daher muss die Aufzugsmechanik umgehend ausgetauscht werden.

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang