

Zustandsnoten Brücken, Stege und Durchlässe

BW-Nr.	Bezeichnung	Baujahr	Bewertungszeit	↓ Verschlechterung ↑ Verbesserung = keine Veränderung	Zustandsbewertung-
1.02	Fuß- und Radwegbrücke Membacher Steg über MD-Kanal	1967	HP2009	↓	noch ausreichend
1.03	Brücke Kosbacher Damm über MD-Kanal	1967/68	HP2009	↑	befriedigend
1.04	Steinforstgrabendurchlass unter MD-Kanal	1967	Sanierung 2009		
1.05	Fuß- und Radwegbrücke Büchenbacher Steg über MD-Kanal	1967	HP2009	=	noch ausreichend
1.06	Fuß- und Radwegbrücke Kapellensteg über MD-Kanal	1966/67	HP2009	=	befriedigend
1.07	Brücke Büchenbacher Damm über MD-Kanal	1967/68	EP2009	=	noch ausreichend
1.08	Bimbachdurchlass unter MD-Kanal	1968	HP2009	=	noch ausreichend
1.10	Aurachdurchlass unter MD-Kanal	1966	HP2007	↓	noch ausreichend
1.11	Brücke Sylvaniastraße über MD-Kanal	1967	EP2009	↓	kritisch
1.12	Heuwegbrücke über MD-Kanal	1969/70	EP2009	=	noch ausreichend
2.02	Dechsendorfer Damm	1990	HP2007	↓	befriedigend
2.05	Zur Wöhrmühle – östlicher Regnitzarm	1954	HP2007	=	ungenügend
2.06	Zur Wöhrmühle – westlicher Regnitzarm	1926/1966	Neubau 2009		
2.07	Fuß und Radwegbrücke Neumühle östlich	1969/70	HP2007	↓	kritisch
2.08	Fuß - und Radwegbrücke Neumühle westlich	1696/70	HP2007	↓	noch ausreichend
2.09	Flutbrücke Büchenbacher Damm	1967/68	HP2007	=	noch ausreichend
2.10	Flussbrücke Büchenbacher Damm	1967/68	HP2007	=	noch ausreichend
3.03	Brücke Baiersdorfer Straße	1969-71	EP2007	=	befriedigend
3.04	Essenbacher Brücke	1954	HP2007	↓	noch ausreichend
3.06	Steg Bleiche nördlich der Schwabach	1976	EP2007	=	befriedigend
3.07	Steg zwischen Bleiche und Mühlsteg	1976	EP2007	=	befriedigend

BW-Nr.	Bezeichnung	Baujahr	Bewertungszeit	↓ Verschlechterung ↑ Verbesserung = keine Veränderung	Zustandsbewertung-
3.15	Fuß- und Radwegsteg zwischen Bogen – und Ritzerstraße	1982	EP2007	1. Prüfungsnote	befriedigend
4.01	Aurachbrücke westlich der Einmündung in die Regnitz		seit 05/2007 gesperrt		
4.02	Schwerlastbrücke im Zuge des Hafengleis	1972	HP2007	↓	noch ausreichend
4.05	Fußgängersteg Frauenaarach	1974	HP2007	↑	noch ausreichend
4.06	Fußgängersteg Klostermühlsteg Frauenaarach	1950	HP2007	↓	noch ausreichend
4.08	Schwerlastbrücke Pappenheimer Straße	1968	HP2007	↓	noch ausreichend
5.02	Fußgängersteg Seebach-Brühl	1977	Überbauerneuerung 2009		
5.03	Seebachbrücke an der Brühl	1938/1985	HP2008	=	befriedigend
5.07	Unterführung St. Johann	1973/1974	HP2007	↓	noch ausreichend
5.08	Steg über den Alterlanger See beim Wiesenweg	1972	HP2007	↓	befriedigend
5.09	Steg über den Alterlanger See beim DJK	1972	HP2007	↓	befriedigend
5.10	Durchlass Steinfurstgraben vor Alterlanger See	unbekannt	HP2008	1. Prüfungsnote	befriedigend
5.11	Fuß- und Radwegunterführung Nachtigallenweg	1968	EP2007	=	befriedigend
5.12	Unterführung Dompfaffstraße	1967	HP2007	↓	noch ausreichend
5.13	Fuß- und Radwegunterführung in der Reuth	1973	HP2008	↓	noch ausreichend
5.14	Fuß- und Radwegbrücke in der Reuth	1991	HP2007	1. Prüfungsnote	befriedigend
5.16	Fußgängersteg über den Steinfurstgraben beim ASG	unbekannt	EP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
5.17	Betonsteg Steinfurstgraben am ASG	unbekannt	HP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
5.19	Betonbrücke Steinfurstgraben Würzburger Ring	unbekannt	HP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
5.20.7	Heubaumweg im BP403	1995	HP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
5.20.8	Obere Heide im BP403	1995	HP2008	1. Prüfungsnote	kritisch
5.21	Unterführung Schallershofer Straße	1967/1968	HP2007	↓	noch ausreichend

BW-Nr.	Bezeichnung	Baujahr	Bewertungszeit	↓ Verschlechterung ↑ Verbesserung = keine Veränderung	Zustandsbewertung-
5.22	Bimbachdurchlass Schallershofen Straße	1968	HP2008	↓	noch ausreichend
5.23	Brücke Frauenaauracher Straße Büchenbacher Damm	1969	HP2007	↓	ungenügend
5.24	Brücke Büchenbacher Damm Nordwest-Rampe	1969	HP2007	↓	kritisch
5.26	Bimbachdurchlass unter der Kernbergstraße	vor 1961	HP2008	↓	noch ausreichend
5.28	Bimbachverrohrung unter Verlängerung Strassbergweg	vor 1976	EP2005	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
5.29	Brücke über den Bimbach in Häusling	vor 1967	EP2009	↓	kritisch
5.31	Brücke Sylvaniastraße über Kraftwerkstraße	1969/70	HP2007	↓	noch ausreichend
6.06	Aufständerung Münchener Straße	1979	HP2007	↓	befriedigend
6.08	Röthelheimgrabendurchlass Äußere Brucker Straße	vor 1950/1976	HP2007	=	ungenügend
6.09	Brücke Werner-von-Siemens-Hochstraße	1977/1988	HP2008	=	noch ausreichend
6.10	Brücke Nägelsbachstraße	1977	HP2008	=	noch ausreichend
6.13	Fußgängersteg Haydnstraße	vor 1961	EP2005	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
6.15	Fußgängersteg Schenkstraße	vor 1961	EP2005	1. Prüfungsnote	befriedigend
6.17	Fußgängersteg Saarstraße	vor 1961	EP2005	1. Prüfungsnote	befriedigend
6.18	Fußgängersteg Grazer Straße	vor 1961	EP2005	1. Prüfungsnote	befriedigend
6.19	Röthelheimgrabenverrohrung Gebbertstraße	1952	Kanalkamerabefahrung 2008	=	befriedigend
6.20	Röthelheimgrabenverrohrung Am Röthelheim	1987	EP2005	1. Prüfungsnote	befriedigend
6.21	Fußgängersteg bei der Trafostation	vor 1961	HP2008	↓	noch ausreichend
6.22	Fußgängersteg bei Büxerstraße über den Röthelheimgraben	vor 1961	HP2008	↓	kritisch
6.25	Brücke Röthelheimgraben zum Schulsportplatz	vor 1965	EP2007	=	kritisch
6.26	Brücke Röthelheimgraben, Sebaldisstraße	1965	HP2008	=	noch ausreichend
6.27	Brücke Röthelheimgraben b. d. Königsberger Straße	1965	HP2008	=	noch ausreichend

BW-Nr.	Bezeichnung	Baujahr	Bewertungszeit	↓ Verschlechterung ↑ Verbesserung = keine Veränderung	Zustandsbewertung-
6.31	Fußwegunterführung Hertleinstraße	1967	HP2007	↓	kritisch
6.32	Fuß- und Radwegunterführung Südkreuzung	1977	HP2008	=	befriedigend
6.37	Bachgrabenbrücke Egidienplatz	1964	HP2008	=	noch ausreichend
6.38	Bachgrabenbrücke Egidienstraße	unbekannt	EP2007	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
6.41	Hutgrabenbrücke Stadtweg	vor 1962	HP2008	↓	noch ausreichend
6.43	Hutgraben-/Kalkgrabenverrohrung Hohlgasse	vor 1964	EP2005	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
6.45	Hutgraben-/Kalkgrabenbrücke Branderweg	vor 1961	HP2008	=	noch ausreichend
6.46	Hutgraben-/Kalkgrabenbrücke Sebastianstraße (Sandsteingewölbe)		HP2008	=	ungenügend
6.50	Fuß- und Radwegunterführung Pommernstraße	1967	HP2007	1. Prüfungsnote	befriedigend
6.59	Fußgängersteg über Parkplatz Fa. Greiner	1974	HP2007	1. Prüfungsnote	kritisch
8.08	Unterführung Innere Brucker Straße		HP2007	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
8.12	DB-Brücke Paul Gossen Straße	1956	EP2008	=	ungenügend
8.14	DB-Brücke Äußere Tennenloher Straße	1956	EP2008	↓	kritisch
8.22	Brücke Pappenheimer Straße	1968/69	EP2008	↓	kritisch

Zustandsnoten Stahlrohrdurchlässe

BW-Nr.	Bezeichnung	Baujahr	Bewertungszeit	↓ Verschlechterung ↑ Verbesserung = keine Veränderung	Zustandsbewertung-
5.06	Stahlrohrdurchlass Rampe St 2240 Voestdurchlass	1975	HP2007	↓	befriedigend
5.37	Stahlrohrdurchlässe Steinforstgraben in der Reuth	1973	HP2007	1. Prüfungsnote	befriedigend
5.39	Stahlrohrdurchlässe Steinforstgraben Dompfaffstraße	1964	HP2007	1. Prüfungsnote	befriedigend
5.41	Stahlrohrdurchlässe Sparkassenweiher/Alterlanger See	unbekannt	HP2007	1. Prüfungsnote	kritisch
6.02	Stahlrohrdurchlass Wolfsäckergraben Jungstraße	unbekannt	HP2007	1. Prüfungsnote	befriedigend
6.12	Stahlrohrdurchlass Röthelheimgraben Liebigstraße	1971	HP2007	1. Prüfungsnote	befriedigend
6.34	Stahlrohrdurchlass Bachgraben Daimlerstraße	1962	HP2007	1. Prüfungsnote	befriedigend
6.35	Stahlrohrdurchlass Bachgraben Bunsenstraße	1962	HP2007	1. Prüfungsnote	befriedigend

Zustandsnoten Stützwände

BW-Nr.	Bezeichnung	Baujahr	Bewertungszeit	↓ Verschlechterung ↑ Verbesserung = keine Veränderung	Zustandsbewertung-
1.14	Kaimauer Hafen Erlangen	1972	HP2009	1. Prüfungsnote	befriedigend
8.06	Stützwände Fuß- und Radwegunterführung Gerberei unter DB	1936	HP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
10.02	Stützmauer an den Werkern	unbekannt	HP2009	1. Prüfungsnote	befriedigend
10.03	Stützwand Pfaffweg - Burgbergstraße	unbekannt	HP2009	1. Prüfungsnote	befriedigend
10.04	Stützwand Aussichtsplattform Pfaffweg	unbekannt	HP2009	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
10.12	Stützwand An den Kellern	1972	HP2009	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
10.13	Stützwand An den Kellern vor Haus-Nr. 47	1971	HP2009	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
10.14	Stützwand An den Kellern vor Haus-Nr. 49	1975	HP2009	Prüfung aufgrund des starken Bewuchses nicht möglich	
10.15	Stützwand An den Kellern - Ostende	1970	HP2009	Prüfung aufgrund des starken Bewuchses nicht möglich	

10.16	Stützwand Rathsberger Straße – Ende Kirchweihgelände	1977	HP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
10.19	Stützwand Rathsberger Straße – vor Haus Nr. 17	unbekannt	HP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
10.20	Stützwand Platenstraße bei Trafostation	unbekannt	HP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
10.21.1	Stützwand nordwestlich Essenbacher Straße entlang Schwabach	1954	HP2008	1. Prüfungsnote	befriedigend
10.21.2	Stützwand südwestlich Essenbacher Straße entlang Schwabach	1954	HP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
10.24	Stützwand westlich Stadtmauerstraße - Kuttlerstraße	unbekannt	HP2008	1. Prüfungsnote	kritisch
10.28	Stützwand Felix-Klein-Straße Haus-Nr. 72 südöstlich DB	unbekannt	HP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
10.30	Stützwand Äußere Tennenloher Straße	unbekannt	HP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
10.32	Stützwand Frankenwaldallee – Jakob-Nein-Weg	1974	HP2008	1. Prüfungsnote	befriedigend
10.33	Stützwand Karl-May-Straße – Herzogenauracher Straße	unbekannt	HP2008	1. Prüfungsnote	befriedigend
10.34	Stützwand Heerfleckenstraße vor Haus-Nr. 10-12	1976	HP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend
10.37	Stützwand Sylvaniastraße westl. MD-Kanal	1967	HP2008	1. Prüfungsnote	noch ausreichend