



**Architekturbüro Rainer Eis - Fürther Str. 51 - 91058 Erlangen**  
Telefon 09131• 616608-0 / Telefax 09131• 616608-25  
E-mail [info@rainer-eis.de](mailto:info@rainer-eis.de)

## **Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters**

**Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure, inkl. Sanierungszusatzmaßnahmen E-Technik gemäß Forderung der Reg. v. Mfr.**

## **Kurzbeschreibung - Kulissenlager**

### **Fundamentierung**

- Frostriegel aus Stahlbeton mit Perimeterdämmung
- Bodenplatte Stahlbeton

### **Außenwände**

- KS-Mauerwerk 17.5 cm, ohne Putzauftrag
- WDVS Außenseite
- Türen T90 Brandschutz

### **Dach**

- Stahlbetondecke in F90
- Wärmedämmung
- Dacheindeckung aus Titanzinkblech, Stehfalztechnik mit Holzunterkonstruktion

Aufgestellt:  
Erlangen, 07.10.10

Rainer Eis