

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/242-1/KGI T. 2522

Verantwortliche/r:
Klischat Gerhard

Vorlagennummer:
242/137/2011

Fassadensanierung Markgrafentheater und Redoutensaal, Beschluss nach DABau 5.5.3

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	16.06.2011	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Amt 44, Amt 63-4, Amt 14, Amt 20, Ref. II, Amt 24

I. Antrag

Die aus Sicherheits- bzw. aus baufachlichen Gründen notwendige Sanierung der Südfassaden des Garderobentrakts des Markgrafentheaters und des Traufgesimses am Redoutensaal wird nach DABau 5.5.3 beschlossen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Verkehrssicherung im Bereich der öffentlichen Flächen am Redoutensaal; nachhaltige Sicherung der Bausubstanz im Bereich der Südfassaden der Theatergarderoben. Die Durchführung der Maßnahme ist im Sinne der Verordnung zur haushaltslosen Zeit dringlich, unaufschiebbar und notwendig, da sie zur Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit von Personen erforderlich ist.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Gewerkeweise Ausschreibung und Vergabe der Gewerke nach VOB/A
Bauftragung der Leistungen für die Fachplanung gemäß HOAI 2009

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektsteuerung: Amt 24/GME

Projektleitung: SBL 242-1-1, Herr Klischat

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	nein	Unterhaltsmaßnahme
Sachkosten:	180.000,-- €	Budget Bauunterhalt
Personalkosten (brutto):	keine	
Folgekosten	keine	
Korrespondierende Einnahmen	keine	
Weitere Ressourcen	keine	

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind in Höhe von 100.000,-- € im Budget Bauunterhalt auf Kst. 922541/KTr. 26110024/Sk. 521112 vorhanden.
- sind teilweise nicht vorhanden, Antrag auf Mittelbereitstellung von der IVP. Nr. 261.404 Brandschutz Theater, hier Einsparungen beim Gewerk Rohbauarbeiten in Höhe von 80.000,-- €

Anlagen: Ansicht Südseite Theatergarderoben

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 16.06.2011

Ergebnis/Beschluss:

Die aus Sicherheits- bzw. aus baufachlichen Gründen notwendige Sanierung der Südfassaden des Garderobentrakts des Markgrafentheaters und des Traufgesimses am Redoutensaal wird nach DABau 5.5.3 beschlossen.

mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Könnecke
Vorsitzender

gez. Bruse
Berichterstatter

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang