

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
IV/44/RBI

Verantwortliche/r:  
Ott, Katja; Reinhart, Bettina; Knauer, Timo

Vorlagennummer:  
**44/028/2011**

### Brandschutzsanierung aktueller Lagebericht Dezember 2011

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	11.01.2012	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

Beteiligte Dienststellen  
Amt 24

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Es wird in diesem Zusammenhang auf die MzK vom KFA vom 06.07.2011 und 26.01.2011 („Brandschutzsanierung Markgrafentheater – Auswirkungen des verschobenen Baubeginns auf das Theater“) sowie die Begutachtung durch den KFA und HFPA und den Beschluss des Stadtrates im Juli 2010 („Zusatzkosten im Zusammenhang mit der Brandschutzsanierung des Markgrafentheaters“) verwiesen.

#### II. Sachbericht

Im Zusammenhang mit der Maßnahme wurde ein **Mehrbedarf an Mitteln in Höhe von 130.000,-- €** festgestellt, welche für die Sanierung der Verkabelungen, der elektrischen Anlagen sowie der Dimmeranlage dringend benötigt werden. Dieser wurde **per Eilverfügung** durch den OBM **genehmigt**.

Die Baumaßnahme erreichte im **November** einen **Höhepunkt** der **negativen Auswirkungen** für das Theater, die kurz skizziert werden: Es wurde durch die **verstärkt eindringende Kälte** in den Zuschauerraum und einer **starke Verschmutzung** im ganzen Haus die bisherige Situation noch deutlich verschärft: Beispielsweise war am 04. November das komplette Vorderhaus und der **Zuschauerraum derart verstaubt, dass eine zusätzliche Sonderreinigung nötig wurde**. Die Ursache lag darin, dass die Bauarbeiter die Türen nicht ordentlich abgehängt hatten.

Es steht zu befürchten, dass **durch** diese **Staubablagerungen** auf den **elektronischen Geräten**, **Folgekosten** in nicht kalkulierbarer Höhe durch schmutzbedingte Fehlfunktionen und Ausfälle auftreten werden.

Am 14. November waren alle Fenster zum Theaterplatz geöffnet, entsprechend war es zu Vorstellungsbeginn in den Foyers und **im Zuschauerraum eisig kalt**. Zuschauer und Einlasspersonal konnten nur mit Jacken die Vorstellung bis zum Ende durchstehen. So haben sich Zuschauer in dünnerer Sommer- und Herbstbekleidung in der Pause an den Heizkörpern die Hände und Füße gewärmt.

Zudem war der **Zugangsbereich** zum Parkett **mit Bauschmutz verdreckt** und nach Ende der Bauarbeiten am Abend nicht gereinigt worden.

Am 15. November waren zwar alle Heizkörper angeschaltet aber gleichzeitig standen alle Zugangstüren offen: Baustelle Parkett, Raucherfoyer innen wie außen und die Fenster links, es herrschte entsprechender Durchzug. Die Folge war **unerträgliche Kälte** bei der Vorstellung am Abend.

Am 17. November kam aus dem Boiler im Ausschank des Foyercafés statt Wasser, braune verschmutzte Brühe.

Die Situation verbesserte sich erst ab der Premiere „Die kleine Hexe“ am 27. November. Seitdem ist das Untere Foyer wieder geöffnet und die Mittlere Garderobe steht wieder zur Verfügung. Allerdings stellen **Rauchmelder**, die in der Mittलगarderobe herausstehen, eine **Verletzungsgefahr für das Logenpersonal** dar. Die Planer sind informiert und versuchen das Problem zu beheben.

Die Garderobe rechts kann nur noch teilweise benutzt werden, da für die Sanierung ein Teil der Garderobenfläche wegfallen musste.

Trotz der Einschränkungen konnte der Spielbetrieb aufrecht erhalten werden. Die langfristigen Auswirkungen auf Besucherzahlen und Einnahmen sind derzeit nicht absehbar.

**Anlagen:**

### III. Behandlung im Gremium

**Beratung im Kultur- und Freizeitausschuss am 11.01.2012**

**Protokollvermerk:**

TOP 1 Mitteilungen zur Kenntnis entfällt. Damit wird Punkt 1.2 auf Antrag zum Tagesordnungspunkt erhoben.

.

gez. Bürgermeisterin Aßmus  
Vorsitzende/r

gez. Dr. Rossmeissl  
Berichterstatter/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang