

Bestand der Pausenhöfe

| Zuständigkeit FA: | | Fr. Rother | Fr. Rother | Hr. Lauterbach | Hr. Meyer-Wanke, Hr. Götz | | Einschätzung Handlungsbedarf | |
|------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Schule | | Bepflanzung | Oberflächen | | Spielgeräte | | | |
| | | Bewertungsmatrix | Fallschutzbereich | befestigte Flächen | Anzahl | Zustand | | |
| | | Bäume, Pflanzflächen, Rasenflächen | Sport (nur befestigte Flächen), Spielgeräte | | | | | |
| Adalbert-Stifter-GS | FA | 1-2, 2-3,1 | 2,3-4 | | | | Rasensportfeld: Beregnungsanlage sanierungsbedürftig | |
| | FA | | | | 17 | 2 | | |
| | FA | | | 4 | | | Haupteingang mit Mensa 2015 erneuert, viele Hebungen durch Wurzeln | |
| | SL | | Klettergerüst | | | | Platten lösen sich teilweise | |
| | | | | | | | Unfallgefahr für die Schüler | |
| | | | | | gesamter Pausenhof | | Belag ist uneben, löchrig, viele Stolperstellen | |
| | | | | Spielgeräte (Sp.pl.) | | | neuer Belag ist nötig | |
| | | | | | Radweg in den Keller | | viele Gefahrenstellen, Wurzeln u.a. | |
| | | | | | Rasen am Sp.pl. | | muss teilweise neu angesät werden | |
| | | | | | Gabionen am Sp. | | teilweise defekt, löchrig | |
| | | | | | | | Unfallgefahr für die Schüler | |
| | | | | Laufbahn | | letzten 10 Meter haben Risse | | |
| | | | | Sportplatz | | Loch im Zaun | | |
| | gesamt Prio | | | | | | | |
| GS Brucker Lache | FA | 1-2,2,2 | 3-4,2-3 | | | | Rasensportfeld: schlechter Zustand Weidenlabyrinth | |
| | FA | | | | 15 | 2 | | |
| | FA | | | 4 | | | | |
| | SL | 2 | 3 | ? | 15 | | unter Reckstange zu erneuern | |
| | | | | | | | Reckstange zu erneuern (Weidenzelt, Heckenlabyrinth ok) | |
| | gesamt Prio | | | | | | | |
| GS Büchenbach-Nord | FA | 1-2,2,2 | 3,2-3 | | | | Hartplatz: Deckschicht und Linierung erneuern, Rasensportfeld: Beregnungsanlage sanierungsbedürftig | |
| | FA | | | | 12 | 2 | | |
| | FA | | | 2 | | | Schüler wünschen eine Rampe zum Haupteingang | |
| | SL | | 2 | | 1 | 2 | Reckanlage | |
| | | | | | | 2 | Balancierbalken | |
| | | | | | | 2 | TT-Platten | |
| | | | | | 3 | | Pausenhof | |
| | | | | | 2 | | Hartplatz | |
| | | | | | | 3 | 2 | Tore am Hartplatz |
| | | | 3 bis 4 | 3 | | 1 | 2 | Kletterwand am Hartplatz |
| | | | | | | | Bauminseln müssen dringend gepflegt | |
| | | | | | | | Umgestaltung des Pausenhofs angestrebt | |
| | | | | | | | Projekt "Dein Stadtteil unter der Lupe", s. A. | |
| | gesamt Prio | | | | | | | |
| GS Erlangen-Büchenbach | FA | 2-3,1-2,3 | 3,2-3 | | | | 9 von 22 Bäumen abgängig, Rasensportfeld: Beregnungsanlage sanierungsbedürftig | |
| | FA | | | | 7 | 2 | | |
| | FA | | | 1 | | | Übergänge Pflaster/Matten nacharbeiten, Fallschuttmatten in einem Bereich stehen auf | |
| | | | | Kosbacher Schulhaus 4 | | | Sanierung in großflächigen Teilbereichen notwendig; Teilbereiche fehlen, mehrer Absenkungen und großflächige Wurzelanhebungen | |
| | SL | | | | | | s. Pläne keine Einträge in der Matrix | |
| | gesamt Prio | | | | | | | |
| GS Erlangen-Dechendorf | FA | 2,1-2,2 | entf. ,3 | | | | 25 Bäume gesund, 10 Bäume stark geschwächt bis abgängig, Fallschutzbereich Bolztorpfosten, Balanciergerät, Sinnespfad VKÜ 4 | |
| | FA | | | | 12 | 2bis3 | überwiegend 2 einzelne Geräte schlecht | |
| | FA | | | 3 | | | Vorab kleine Maßnahme aufgrund von Plasterabsenkungen notwendig | |
| | SL | | | | 12 | 2bis3 | | |
| | | gesamt Prio | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GS Erlangen-Eltersdorf | FA | 1-2,2,2-3 | 2,4 | | | | Intensivrasenflächen 1-2, Extensivrasenflächen im Mittel 3, Fallschutzbereiche Spielgeräte: für Spielkombi 2, sonst 4 |
| | FA | | | | 7 | 2 | |
| | FA | | | 4 | | | |
| | SL | Büsche 4 | | | | | am Radständer entfernen, 4 |
| | | Baum 4 | | | | | am Radständer entfernen, 4 |
| | | Bäume 4 | uneben 4 | | | | dringend, 4 |
| | | Beeteinfassung "Gang" 4 | | | | | kaputt, dringend, 4 |
| | | Wein Hauswand 4 | | | | | entfernen, Glasbausteine, 4 |
| | | | | | 8 | 1 bis 4 | Pyramide Gang entsorgen |
| | | | | | | | uneben, Wurzeln, erneuern Zustand, 4 |
| | | | | | | | uneben, Wurzeln, 4 |
| | | | | | | | Steine fehlen, uneben, 4 |
| | | | | | | | uneben Stolpergefahr, 4 |
| | | | | | | | marode, 4 |
| | | | | | | Wurzelbildung, 4 | |
| | | | | | | Der Pausenhof ist dringend sanierungsbedürftig; die Wege sind uneben und marode. Die Außentreppe sind gebrochen. Es besteht lt. Schulleitung dringender Handlungsbedarf. | |
| | gesamt | | | | | | |
| | Prio | | | | | | |
| GS Erlangen-Frauenaurach | FA | 1-2,2-3,2 | 1-4,3-4 | | | | Intensivrasen Sport 1-2, Extensivrasen überwiegend 3; Laufbahn: Note 1, Hartplatz Note 4 - sanierungsbedürftig; Fallschutz Seilzirkus gut, sonst 3-4 |
| | FA | | | | 8 | 2 bis 3 | |
| | FA | | | 4 | | | |
| | SL | insgesamt 2 | im Innenhof 2 | Waschbeton 4 | 9 | 1 bis 3 | Klettergerüst im Plan Nr. 2= 1; zwei Tischtennisplatte im Plan Nr. 3= 2 Kletterseil im Plan Nr. 1= 3; zwei Fußballtore im Plan Nr. 5= 1 drei Torwände im Plan Nr. 6= 2, werden aber kaum genutzt |
| | | | | | | | Sitzrondelle im Plan Nr. 4= 4, dringender Handlungsbedarf (Unfallgefahr) |
| | | | | | | | s. Anlage Projekt Pausenträume |
| | gesamt | | | | | | |
| | Prio | | | | | | |
| GS Erlangen-Tennenlohe | FA | 2-3,2-3,entf. | 2-4,2-4 | | | | Rasen: Baustelle; Laufbahn und Sprunggrube gut, Hartplatz schlechter Zustand mit Sanierungsbedarf; Fallschutzbereich Spielgeräte: Kletterwand, Seilkletter Sanierungsbedarf |
| | FA | | | | 4 | 2 bis 3 | |
| | FA | | | 1 | | | |
| | SL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Wünsche: zusätzliche Bänke im Schulhof vor Mensa, fester Tisch und Bänke für grünes Klassenzimmer! |
| | gesamt | | | | | | |
| | Prio | | | | | | |
| Friedrich-Rückert-GS | FA | 1-2,2,2-3 | entf. 2-3 | | | | Rasen: Wiederherstellung nach Baumaßnahme Ohmgymsnasium; Fallschutzbereich Klettergerüst (Holzschnitzel) gut, Kletter-Rutsch-Kombi: Fallschutzplatten schlecht - Austausch nötig |
| | FA | | | | 8 | 2 bis 3 | |
| | FA | | | 3 | | | |
| | SL | tlw. große Lücken in Bepflanzung | i. O. | viele Stolperstellen/Pflaster | 12 | 1 bis 2 | Barfußpfad wurde entfernt, soll erneuert werden Schulgarten: Gewächshaus ist aus Echtglas (Unfallgefahr) sollte erneuert werden |
| | | | | | | | 2 Infrastruktur: Mülleimer und Sitzbänke 3 Fahrradständer |
| | gesamt | | | | | | |
| | Prio | | | | | | |
| Heinrich-Kirchner-GS | FA | 1-2, 2-3, 1-2 | 2-3, 2-3 | | | | |
| | FA | | | | 8 | 1- | |
| | FA | | | 1 | | | |
| | SL | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | Netze an den Toren müssten erneuert werden, am Sportplatz gibt es keinen Schatten |
| | gesamt | | | | | | |
| | Prio | | | | | | |
| Hermann-Hedenus-GS | FA | 1-2, 2-3, 2-3 | 2-3, 2-4 | | | | Sprunggrube gut, Hartplatz Sanierungsbedarf; Fallschutzbereiche Spielgeräte: Klettergerüst / Torwand: schlechter Zustand - entspricht nicht der Norm, Spiel-Kletter-Kombi: entspricht nicht der Norm, Reckstangen: schlechter Zustand - Sanierungsbedarf |
| | FA | | | | 11 | 2 | |
| | FA | | | 3 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | SL | Blumenpflanzgefäße vor Haupteingang 4 | | | 8 | 2 | |
| | | Holzumrandung vor der Turnhalle 4 | | | | | |
| | | | | Teerbelag Schulhof 4 | | | es fehlen überdachte Fahrradstellplätze für Lehrerfahräder |
| | | | | | | | Bemalung für Verkehrserziehung der Jugendverkehrsschule 4 |
| | | | | | | | Stolpergefahr, bei Regen große Pfützen, die lange stehen bleiben |
| | gesamt | | | | | | |
| | Prio | | | | | | |
| Loschge-GS | FA | 2, 4, entf. | entf., 2-3 | | | | |
| | FA | | | | 5 | 2 | |
| | SL | 2 | 2 | neu befestigt | 5 | 3 | s. Plan |
| | | | | | | | Verbesserungsvorschläge: 1. Pavillon aus Metall gegenüber Drachen 2. Im Osten eine Ruhezone 3. Spielgeräte im Westen, z. B. Karussell, Wippe |
| | gesamt | | | | | | |
| | Prio | | | | | | |
| Max-und-Justine-Elsner-GS | FA | 1-2, 1-2, 3 | entf., 2 | | | | Pflanzung im südöstlichen Bereich: schlechter Zustand durch hohen Spieldruck |
| | FA | | | | 6 | 2 | |
| | FA | | | 3 | | | Erneuert mit Mensabau 06.2012 |
| | SL | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | Pausenhof ist zu klein für die Anzahl der Schulkinder |
| | | | Angaben nicht nachvollziehbar? | | | | |
| | gesamt | | | | | | |
| | Prio | | | | | | |
| Michael-Poeschke-GS | FA | 1-2, 2(-4), 3-4 | entf., 3 | | | | Pflanzflächen: überwiegend gut, jedoch Böschung in Norden und südl. Turnhalle sowie Pflanzinseln Schulhof schlechter Zustand, Rosenbeete: Ansaat oder Neupflanzung |
| | FA | | | | 21 | 2 | |
| | FA | | | 4 | | | Stolperstellen, Fallschutz defekt |
| | SL | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1. Holzpfosten der Einfassungen der Beete bzw. Pflanzeninseln im Pausenhof sind tw. Sehr morsch und marode und stellen Verletzungsgefahr dar. 2. Keinerlei Sitzmöglichkeiten oder Bänke 3. Von einem Spielgerät sind nur noch die vier Grundpfosten auf altem Fallschutzboden übrig, die ggf. komplett demontiert und entsorgt werden können. |
| | gesamt | | | | | | |
| | Prio | | | | | | |
| Pestalozzi-GS | FA | 1-2, 2-4, 2 | 2,3-4 | | | | Pflanzflächen: im Westen schlechter Zustand u.a. durch Spieldruck und Vermüllung, Gehölze überaltert, sonst Zustandsnote 2-3 |
| | FA | | | | 9 | 3bis4 | etliche Geräte mussten abgebaut werden, höchste Prio aus FA-Sicht 771 |
| | FA | | | 4 | | | |
| | SL | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | s. Begleitschreiben (Anlage). Die Schule wünscht Sanierung und Gestaltung der 3 Pausenhöfe in Etappen. Schule und FöV helfen bei der Spensorensuche gerne weiter mit. |
| | gesamt | | | | | | |
| | Prio | | | | | | |

Punktesystem:

1 = sehr gut

2 = gut

3 = mittel

4 = schlecht

FA = Fachamt

SL = Schulleitung

Priorisierung:

System noch festzulegen