




Nord-Ansicht




Süd-Ansicht



Ost-Ansicht



West-Ansicht



Dachaufsicht

**Wärmedämmverbundsystem und  
Betonsanierung Heinrich-Lades-Halle  
Bereich Gr. Saal**

Ersatzmaßnahme für  
Entfall der Innendämmung

 Flächen WDVS und Betonsanierung