

**Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ)**  
**Anlage zum Sachstandsbericht im BWA 06.02.2024 und SportA 27.02.2024**



Aktuelle Situation der Dachlandschaft



Sicherung der Oberlichter gegen Witterung



Detail Oberlichter: Mangelhafte Abdichtungsanschlüsse im Sockelbereich, daher Durchfeuchtung der dahinterliegenden Ebenen



Detail Oberlichter: Mangelhafte und provisorische Abdichtungsanschlüsse mit fehlerhafter Durchdringung von Haltekonstruktionen



Aktuelle Situation im Innenbereich, hier: Vierfachsporthalle mit fertiger Prallwand



Aktuelle Situation im Innenbereich, hier: ausgefahrene Teleskoptribünen, Foyerbereich im Obergeschoss



Aktuelle Situation im Innenbereich, hier: Foyerbereich im Obergeschoss



Aktuelle Situation Multifunktionsraum



Aktuelle Situation Konditionsraum