



Erlangen

Schallershof



A 73

St 2242

St 2242

St 2244

Herzogenaurach

Problemstelle Flutbrücken:
Uko seit 2001 erneuert, verbleibender
lichter Raum pass. Schutzeinrichtung
- Geländer max. 1,30 m

versetzen von Vorwegweiser
und teils von Beleuchtungen
bzw. sonstigen Einbauten

Kappenverbreiterung
im Zuge des Brückenbaus

versetzen von Vorwegweiser
und teils von Beleuchtungen
bzw. sonstigen Einbauten

Beginn neue
Spurenstellung

Querung
KVP

Querung
Rampe

Rampe St 2244
zurücknehmen,
G+R anbauen

Schutzstreifen
auflassen

bestehende
Radwegverbindung

Sichtfeldrei-
legung

Radwegführung
über Insel,
Radweg deutlich
abkropten

Rückbau Radfahrer-
streifen und versetzen
der pass. Schutzeinrichtung

versetzen von Vorwegweiser
und teils von Beleuchtungen
bzw. sonstigen Einbauten

Fortführung G+R
auf Regnitzbrücke

Flutbrücke II

Flutbrücke I

St 2244

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Nürnberg
Zollhof 6, 90443 Nürnberg, Tel. 0911/2224-0
Fax 0911/24294-699, E-Mail: poststelle@siban.bayern.de

Machbarkeitsstudie
St 2244 Herzogenaurach - Erlangen
Unterlage

Radwegekonzept bei Schallershof

Übersichtslageplan
Maßstab 1: 5000

Aufgestellt:
Nürnberg, den 22.07.2016
Staatliches Bauamt

Projekt:
L2244_GR bei Schallershof
Datum:
Norbert Gruner, Baurat
Übersichtslageplan_5000
Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung