




Ansicht von Osten




Ansicht von Norden




Schnitt P.1-1




Ansicht von Süden





Ansicht von Westen




Schnitt P.2-2



UG - Bestandsgebäude B
Die Bauteile im UG Bestand
sind hinsichtlich Brandschutz zu prüfen.



Dachaufsicht - Neubau Pforte



ENTWURFSPLANUNG
EBV-Neubau
Verwaltungsgebäude und Pforte
Stintzingstraße, 91052 Erlangen

Planinhalt
Pforte
UG, EG,
Ansichten, Schnitte

BABLER + LODDE
ARCHITEKTEN UND INGENIEURE
An der Bieg 19
91074 Herzogenaurach
Fon: 09132-788990 Fax: 09132-7889925

gez	Datum	EP 2.10
eb	22.04.15	
Index	M=	
0	1:300	