

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Sportamt

Vorlagennummer:
52/205/2018

Mittelbereitstellung Rundwanderweg am Dechsendorfer Weiher

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	06.11.2018	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	06.11.2018	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	14.11.2018	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

Gez. Beugel 26.10.2018
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um

			35.000 € für
	Kostenstelle 520061 Dechsendorfer Weiher	Produkt 55110010 Öffentliches Grün	Sachkonto 521111 Unterhalt der eigenen Grundstücke

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

		in Höhe von	35.000 € bei
	Kostenstelle 202090 Allgem. Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern	Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zu- weisungen, Umlagen	Sachkonto 401301 Gewerbesteuer

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	35.600 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	-- €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	-- €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	35.600 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)

70.600 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig im Haushaltsjahr 2018

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Im Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher wird der Rundwanderweg in Höhe des Aussichtsturms an der Naturbadstraße an einer kleinen Steigung durch Holzpfosten seitlich abgestützt. Diese Holzpfosten sind mittlerweile sehr morsch, teilweise sind diese schon herausgebrochen. Dadurch besteht die Gefahr, dass z. B. bei Starkregen der Wanderweg durch die fehlenden bzw. maroden Pfosten abrutscht. Daher ist eine Sanierung und Stabilisierung an dieser Stelle dringend notwendig.

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang