

Überprüfung der Stabilität von Hallentragwerken in Erlangen mündlicher Bericht

I. **Protokollvermerk aus der Sitzung des Bau- und Werkausschusses am 04.04.2006**
- öffentlich -

Herr Kirschner berichtet, dass alle Hallenkonstruktionen mit einer Spannweite ab 12 m einer ersten Sichtprüfung durch Bautechniker unterzogen wurden. Außer einer unbedeutenden Abplatzung in der Eichendorff-Turnhalle wurde keine offensichtlichen Mängel festgestellt.

Weiter wurde Herr Schultheiss, Prüfingenieur bei der Landesgewerbeanstalt, zur genaueren Überprüfung der Hallen eingeschaltet. Die in Frage kommenden Gebäuden wurden in 3 Risikogruppen unterteilt, die nacheinander untersucht wurden bzw. werden.

Dabei wurden bei 8 Hallen Auffälligkeiten festgestellt, die näher untersucht werden müssen, eine unmittelbare Gefährdung liegt jedoch nicht vor.

Die Überprüfung soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

II. Amt 63 zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

III. Amt 24 z. K. und z. W.

Der Vorsitzende:
gez. Könnecke

Der Referent:
gez. Bruse