




Überprüfung der getroffenen Maßnahmen LSA 203

Vergleich der Fahrzeiten der Busse an der LSA Markuskirche von Buckenhof (Linie 285) für verschiedene Steuerungszustände



Ausgewertet wurde die Fahrzeit vom Voranmelder (ca. 415 m vor der Haltlinie) bis zum Abmelder (ca. 10 m nach der Haltlinie)