


STADT ERLANGEN

Tiefbauamt



Erneuerung Steg über Schwabach

Maßstab = 1:1000


Bearbeiter: Koch

Datum: 21.02.2014


Baustelle

BW 3.15 Fußgänger- und Radwegsteig zwischen Bogenweg und Ritterstraße


Draufsicht



Längsschnitt



Querschnitt



BW 3.15 Fuß- und Radwegbrücke zwischen Bogenweg und Ritzerstraße

Schadensbeispiele



Im hinteren Bereich der Schrägstrebe des Knotens ist der unterstromigen Längsträger beim Widerlager zu ca. 70 % des Querschnitts auf 1 m Länge verfault. $S / V / D = 3 / 0 / 3$



Pilzbefall des Längsträgers auf einer Länge von ca. 4,0 m

$S / V / D = 2 / 0 / 2$



Das Holmgeländer mit zwei Knieleisten entspricht nicht mehr den gültigen Vorschriften, gem. ZTV-Ing. sind neben Fuß- und/oder Radwegen ein Füllstabgeländer anzuordnen.

S / V / D = 0 / 3 / 0