





## BW 5.14 Fuß- und Radwegbrücke zur Reuth

### Erneuerung Geländer und Belag

#### **Bewertung Bauwerk auf Grund Hauptprüfung nach DIN 1076 im Jahr 2013:**

Standsicherheit (S) / Verkehrssicherheit (V) / Dauerhaftigkeit (D) = 1 / 2 / 2 = Zustandsnote 2,5

Zustandsnoten: 1-1,4 sehr guter Bauwerkszustand / 1,5-1,9 guter Bauwerkszustand / 2,0-2,4 befriedigender Bauwerkszustand / 2,5-2,9 noch ausreichender Bauwerkszustand / 3,0-3,4 kritischer Bauwerkszustand / 3,5 – 4,0 ungenügender Bauwerkszustand

#### **Schadensbeispiele**



Kernfäule im Rissbereich



Belagquerschnitt



Fußholz kernfaul



Fußholz in Strecke kernfaul



Handlauf in Auflösung

Sämtliche Schäden am Belag, sowie an den Geländern mehrfach.