

## **Erläuterungsbericht Adalbert-Stifter Schule WC Sanierung:**

Zusätzlich zu der WC Sanierung wird noch ein HV Büro im Eingangsbereich geschaffen.

Dies erhöht die Qualität des Arbeitsplatzes des HV. Der wichtigere Grund ist aber die zentrale Lage, damit hat der HV von seinem Büro aus Einblick in die Türen vom Parkplatz aus und auch Einblick auf den Pausenhof mit Haupteingang.

Rohbau: Abbruch von Wänden und Erstellung neuer Innenwände  
Abbruch des Fußbodenaufbaues und der Wandfliesen  
Vergrößerung einiger Fensteröffnungen

Estrich: Einbau eines Zementestrichs in Gefälle

Trockenbau: Abbruch v. abgehängten Decken und wieder Montage von Neuen Decken  
Montage einer F 90 Wand für das Hausverwalterbüro  
Montage v. Zwischenwänden

Schreiner: Erneuerung der Innentüren mit Zarge  
Erneuerung der Fenster

Trennwände: Montage von neuen Trennwandanlagen in den WC's

Fliesen: Anbringen von Fliesenbelägen in verschiedenen Räumen

Maler + Putz: Ausbessern und Anarbeiten der Putzflächen  
Wand- und Deckenanstrich

Erstellt am 03.05.2010

Von 242-1 Schleicher