

MAGAZINSITUATION UND KONSERVATORISCHER ZUSTAND DER BESTÄNDE DES STADTARCHIVS

Magazin- keller	Zustand	Bauzustand	Regal- beschaffenheit	Raumklima	Maßnahmen	davon dringend	Kosten
Archivraum Cedernstraße (Archivverwal- tung) ca. 300 lfd. m		feuchte Wände Putzschäden Zugluft durch Tor CO ₂ -Belastung durch Neue Straße	zu hohe Regale direkt auf dem Boden	schwankende Klimawerte niedrige relative Luftfeuchte	Entsäuerung und Restaurierung der Zeitungen, Umschlagsammlungen und Bestände ca. 4.500 kg Austausch von Archivboxen	A: 500 E: Zeitungen	1.300 € 24.000 €
Archivkeller Dreycedern (Neue Straße) ca. 2800 lfd. m		feuchte Wände und Decken starke Putzschäden Versorgungsleitungen an Decke sporadische Wassereinbrüche	zu nah an der Wand (behinderte Zirkulation) z.T. Rost und Putzschäden Plastikplane gegen Wasser	Unzureichende Entfeuchtung partieller Schimmelbefall (Gesundheitsgefährdung!)	Entsäuerung: Bücher, Zeitungen, Akten etc. ca. 60.000 kg Austausch von Archivboxen	A: 8.500 R: Bücher	23.300 € 4.000 €
Archivkeller ASG ca. 3000 lfd. m		unzureichende, undichte Fenster offener Gully Wände ohne Wärmeschutz	zu eng eingestellt Nutzung bis an die Decke (behinderte Zirkulation)	Klimaanlage ohne Entfeuchtung partieller Schimmelbefall (Ungeziefer/Mäuse)	Entsäuerung: 45.000 kg Akten und Einwohnermeldekartei Austausch von Archivboxen	A: 10.000 E: Einwohnermelde- kartei	27.400 € 11.000 €
Archivkeller Schuhstraße ca. 500 lfd. m		Versorgungsleitungen an Decke	z.T. Holzregale	unklimatisiert	Ordnungsmaßnahmen		
Archivkeller Eltersdorf ca. 350 lfd. m		schlechter Bauzustand massive Wasserschäden keine Einbruchssicherheit	Kompaktanlage (behinderte Zirkulation)	sehr feuchtes Klima vermutlich Schimmelbefall keine Klimatisierung	Auflösung des Magazins dringend empfohlen		

R = Restaurierung; E = Entsäuerung; A = Archivboxen

Kostenschätzung für die dringendsten Konservierungsmaßnahmen: 91.000 €